




Lichtbildmappe zur Parksituation der Polizeiinspektion Mayen


Lichtbild 1: Übersichtsaufnahme der separaten Garagen innerhalb der Tiefgarage Stadtverwaltung (unterhalb des Hauptzuganges Stadtverwaltung Mayen).




Lichtbild 2 – 5: Detailaufnahmen Sicherheitsabstände/Freiraum zum eingeparkten FuStW.










Lichtbild 6: Nicht mehr schließendes Garagentor nach dem Einparken.



Lichtbild 7 - 8: Übersichtsaufnahmen Zufahrt Garage PI Mayen. Eine Zufahrt/keine Notausfahrt.



Lichtbild 9 - 12: Übersichtsaufnahmen Stellplätze in der Garage PI MY (im Uhrzeigersinn).





Lichtbild 13 - 16: Aufnahmen FuStW DB (E-Klasse) in der Garage PI MY.

