

Schütte, Gabriele

Von: Harry Piehl <harry.piehl@gmx.de>
Gesendet: Dienstag, 31. Mai 2016 18:51
An: Schütte, Gabriele; Reiter, Andrea
Betreff: Re: Maßnahmen Haushalt 2017

Guten Tag Frau Schütte,
hier die Maßnahmenliste für den Ortsrat Bordenau mit Begründungen.

Maßnahmen für Haushalt 2017 Ortsrat Bordenau

Neue Heizung (Deckenstrahlheizung) in der Turnhalle Bordenau

In der Turnhalle reicht die Heizleistung nicht mehr aus. Bei Minustemperaturen im Winter werden teilweise nur noch ca. 16° gemessen. Dieses ist für einen normalen Sportbetrieb für Kinder aber auch für die Hallennutzer der Vereine nicht mehr tragbar.

Seitens der Verwaltung wurde schon seit einigen Jahren eine Deckenstrahlheizung vorgeschlagen. Diese wurde aber immer wieder, aus verschiedensten Gründen, verschoben. Es ist dringend erforderlich hier eine neue Heizung zu installieren.

Toilettenanlagen in der Schule

Die Schule hat eine der ältesten Toilettenanlagen aller Neustädter Schulen. Es gibt häufig Probleme mit den Rohren und Abflüssen. Es stinkt fast durchgängig im Erdgeschoss. Eine Sanierung ist schon häufiger angesprochen worden, aber es ist bisher nichts geschehen.

Heizungsanlage in der Schule

Die Heizungsanlage in der Schule muss erneuert oder saniert werden. Es kam schon häufig zu Ausfällen, sodass es in den Klassenräumen nicht warm wurde. Dieses hat sich auch schon im Dorfgemeinschaftshaus bei Veranstaltungen bemerkbar gemacht, da das DGH von der Schulheizung gespeist wird.

Fenster zur Schulhofseite erneuern

Die Fenster zur Schulhofseite sind sehr zugig und undicht, sodass im Winter die Räume nicht richtig warm werden. Es gab Tage, da mussten die Kinder Jacken anziehen.

Orgel (Musikinstrument) in der Friedhofskapelle erneuern.

Die Orgel in der städtischen Friedhofskapelle ist veraltet und muss dringend durch ein neues Musikinstrument erneuert werden. Die Organisten bei Beerdigungen wollen nicht mehr darauf spielen. Sie befürchten, dass die Orgel in kürzester Zeit nicht mehr funktionsfähig ist. Das schlimmste was hier passieren kann ist, dass die Orgel während einer Beerdigung ausfällt.

Es sind noch folgende Mängel an der Scharnhorstschule vom Schulelternrat und der Lehrerschaft genannt worden und sollen als Merkposten mit aufgenommen werden.

Veraltete Verkabelung erneuern und neue Steckdosen in der Küche.

Türöffner (Magnetschließer) zur Küche einbauen.

Die Erstklässler sind überwiegend zu klein, um die Brandschutztüren alleine öffnen zu können. Dieses ist aber der Weg zu den Toiletten.

Differenzierungsräume schaffen.

Voraussetzungen schaffen für eine gesellschaftliche Bildungsteilhabe für alle Schülerinnen und Schüler und der Vielfalt der Schülerschaft Rechnung tragen, indem immer zu 2 Klassenräumen ein Differenzierungsraum gehören sollte. Dieses ist in der Schule, durch Abgrenzung in den Fluren leicht möglich.

Für weitere Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung

Viele Grüße
Harry Piehl