

Anlage 6 zu TOP 13.5.

Fachdienst Tiefbau

Sachbearbeiter: Herr Schubert, Tel.: 05032/84-303



Neustadt a. Rbge., 08.11.2016

Sitzung des Orsrates der Ortschaft Schneeren am 08.09.2016

6. Anfragen

Auf der L 360 sei ein Gullideckel abgesackt. Eine entsprechende Mail mit Fotos des entstandenen Lochs sei dazu bereits von Herrn Wiebking an den FD 66 gesendet worden. Hier wird nach dem Sachstand gefragt.

Herr Meier merkt an, dass die gesetzten Pfähle auf dem Heuberg abgängig seien und fragt an, wie hier weiter verfahren wird.

Herr Lühring fragt, wann bzw. warum auf der Bolsehler Straße neue Pfähle gesetzt wurden. Dies sei wohl ursprünglich nicht vorgesehen gewesen.

Stellungnahme:

Nach Rücksprache mit Herrn Porscha wird der Ortsrat Schneeren über die Pfähle im Ortsbild befinden.

Betreffend des abgesackten Gullideckels (Schachtdeckel) sei anzumerken, dass hierfür die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV), Straßenmeisterei Berenbostel, zuständig ist. Diese ist zur Zeit dabei, die Schäden zu beheben.

Im Auftrag

gez. Jürgen Schubert