

FD 67 Stadtrün: Maßnahmen, die 2016 aufgrund der 8,57%igen Haushalts-Sperre nicht ausgeführt wurden

Produkt	geplant	verändert
3660660 Spiel- und Bolzplätze	routinemäßige Bauunterhaltung	<p>Einige Unterhaltungsarbeiten wurden auf 2017 verschoben, z. B. Gehölzschnedarbeiten, kleinere Reparaturen zur Erhöhung der Langlebigkeit von Geräten und Ausstattung</p> <p><u>Folge alle:</u> entweder Aufbau von Unterhaltungsbedarf oder mittelfristig erhöhter Investitionsbedarf für Ersatzbeschaffung, da Geräte weniger langlebig</p> <p><u>Beispiele:</u> Durch einfache Tischler- bzw. Malerarbeiten kann oft die Lebensdauer von Spielgeräten verlängert werden, so z. B. durch den Austausch eines maroden Kopfbalkens oder durch das Schleifen und Streichen von Metallteilen. Wenn für dieses Aufarbeiten von Geräten kein Geld vorhanden ist, müssen die Geräte abgebaut werden. So wurden z. B. auf den Spielplätzen Steinweg (Bordenau) und Lösstraße (Neustadt) jeweils Hangelbögen abgebaut, weil keine Finanzmittel für die Oberflächenbearbeitung zur Verfügung standen.</p>
5510660 Öffentliche Grünflächen	Beseitigung bzw. Umbau unwirtschaftlicher Flächen	<p>nicht durchgeführt</p> <p><u>Folge:</u> unwirtschaftliche Arbeitsweise</p> <p><u>Beispiel 1:</u> In den Baugebieten der 70er und 80er Jahre (z. B. Silberkamp oder Quartier södli der Landwehr) gibt es eine Vielzahl von sehr kleinen Straßenbegleitgrünflächen, die weder gestalterischen noch biologischen Wert haben. Diese Flächen werden in gewohnter Weise gejätet und, sofern es Hecken sind, geschnitten. Der FD 67 hatte hierfür 5.000 EUR zur Beseitigung dieser Flächen vorgesehen. Das konnte nicht realisiert werden. Betroffen sind Flächen < 1 m² im Baugebiet Silberkamp.</p> <p><u>Beispiel 2:</u> Weite Teile der Bepflanzung der Straßenbegleitgrünbeete im Gewerbegebiet Ost haben sich als sehr kostenintensiv erwiesen, da viele Gehölzarten zu hoch werden und die Sicht versperren. Das erfordert Rückschnittmaßnahmen besonders in Einmündungsbereichen. Auch werden viele Gehölze heckenartig jedes Jahr erneut zurückgeschnitten. Auf eine Beseitigung der Hecken musste verzichtet werden, da hierfür einmalig Finanzmittel erforderlich sind.</p>
	routinemäßige Bauunterhaltung	<p>einige Unterhaltungsarbeiten wurden auf 2017 verschoben;</p> <p>Standardabsenkung, z. B. keine Nachpflanzungen, kein Aufarbeiten abgängiger Bänke</p> <p><u>Folge:</u> entweder Aufbau von Unterhaltungsbedarf oder Verringerung der Attraktivität der Stadt im Hinblick auf ihr Erscheinungsbild</p> <p><u>Beispiele:</u> Bänke entlang der Grünflächen an der Torfbahn hätten aufgearbeitet und grundgereinigt werden müssen. Darauf wurde verzichtet.</p>
	Baumpflege	<p>Da die Baumpflege ausschließlich verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen beinhaltet, wurde FD-intern die Haushaltsperre für die Baumpflege-Konten nicht angewendet. Die Baumpflege erfolgte so, wie sie fachlich für erforderlich eingeschätzt wurde. Ein dadurch entstehender Ausgleich erfolgte über das Budget mit der Folge einer entsprechenden Reduzierung von Maßnahmen in den anderen Bereichen.</p> <p><u>Beispiel 1:</u> Ende Okt./Anf. November sorgte ein früher Winterbruch auf noch teilbelaubte Bäume dafür, dass massiver Schneebruch entstand. Die dadurch entstandenen Schäden (Astbruch etc.) mussten aus Haftungsgründen zügig beseitigt werden. Um diese Maßnahmen zu finanzieren, wurde darauf verzichtet, die unebene und unkomfortable Oberfläche der mineralisch gebundenen Wege im Erichsberg-Park zu sanieren.</p> <p><u>Beispiel 2:</u> Mit Kronensicherungsarbeiten lassen sich Bäume noch eine ganze Reihe von Jahren erhalten. Bei prägenden und biologisch wertvollen Bäumen ist diese kostenintensive Maßnahme angebracht. Stehen keine Finanzmittel zur Kronensicherung oder -einkürzung zur Verfügung, werden die Bäume gefällt.</p>
5530660 Friedhofswesen	routinemäßige Bauunterhaltung	<p>Bei Reduzierung der Finanzmittel wird der Standard des Erscheinungsbildes von Kapellen und Friedhofsrahmenanlage reduziert.</p> <p><u>Beispiele:</u> Die geplante Grundreinigung der Kapelle Lüningsburg und Poggenhagen wurde nicht durchgeführt. Nachpflanzungen auf beiden Friedhöfen erfolgten nicht. Abräumen von Grabstellen ohne Angehörige im Zuge der Erstatzvorname wurde nicht durchgeführt. Rasenflächen wurden nicht saniert, z. B. in Fällen von Absackungen und Wiederherstellungen nach Beseitigungen im anonymen Urnenfeld</p>

FD 91 Streichliste 2016

Bezirk	OT	Karte	Kart	OE	Produkt	Beschreibung	BGF	Erfahrung	Schwerpunkt	Art	Priorit	Herkunft	Inv.-Nummer	Investition 2016		Bankkonten im EH 2016			
														Inv.-Ausz. 2016	Inv.-Einz. 2016	4271100	4211200	4211300	4291120
Wilk	Kern			91	1110650	Baselchirurg		Pöllen Abbruch/Neubau??	Zukunft	P	1	Herkunft				213.000	46.500	0	30.000
Wilk	Kern			91	1110650	UCS HIL/Wib		CS-Bad erneuern	Baunterhaltung	SB	x	HH 2017				10.000	8.000		10.000
Wilk	Kern			91	1110650	Doppelhaushälfte Schillerstr.1		Keller abschließen	Baunterhaltung	SB	x	HH 2017				10.000			
Wilk	Kern			91	1110650	Gebäude Am Grottenplatz		SPS für Ingegnieur Planung 2 BA, Planungskosten bis PPS 9) Arch (31.000), 1) Fachpl. (50.000) veranschlagte Baubest. für 2016 975000. EPH-BCM Variante Neubau prüfen!	Zukunft	P	x	HH 2017							
Web	Kern			91	1110650	Grundschule Stockhausersstraße		Flächstrennung Zwischentakt	Baunterhaltung	SB	x	HH 2017				80.000			
Web	Kern			91	1110650	Grundschule Stockhausersstraße		Kellerrunde Putzsanierung mit Mängelarbeiten	Baunterhaltung	SB	x	HH 2017				9.000			
Web	Kern			91	1110650	Grundschule Stockhausersstraße		Für EG Fensteröffnungen nachstricharbeiten	Baunterhaltung	SB	x	HH 2017				7.000			
Rab	Kern			91	1110650	Leinstraße 100/108 Bahnhof		LEITER mit VRG in den Dächern	Baunterhaltung	SB	x	HH 2017				3.000			
Web	Kern			91	1110650	Veranstaltungszentrum Leinpark		Baummaßnahme zum Sanierungsbedarf. Planungsbeson für erst Fachberatung in Einzelfragen	Zukunft	P	x	HH 2017							20.000
Kw	Beve			91	1110650	Dorfgemeinschaftshaus Bevezien		Giebelstuhl-Lüftung erneuern, stausen schlechter Zustand, teilw. Zugang zum Giebelstuhl entfernen	Sch-Betrieb	SB	x	HH 2016				7.500	2.500		
Wilk	Büre			91	1110650	Feuerwehrgerätehaus Böler		Heißwasser erneuern	Baunterhaltung	SB	x	HH 2017							8.000
Wilk	Büre			91	1110650	Altes Feuerwehrgerätehaus Böler		Dachtragwerk prüfen für 2017	Sch-Betrieb	P	x	HH 2017							
Wilk	Häse			91	1110650	Alle Schule Hagen u. FVAGH		Sanierungsplanung für 2017	Zukunft	P	x	HH 2017							
Kw	Mand			91	1110650	Grundschule Mandelfisch		Spekt. Fassadenreparaturen im Bereich Schließstand	Baunterhaltung	SB	x	HH 2016				25.000			
Kw	Mand			91	1110650	Grundschule Mandelfisch		Heizanlage, Südwasserspe. Räume 6+7 abd. Sonnenschutz (2016 nicht möglich)	Baunterhaltung	SB	x	HH 2016				20.000			
Web	Popr			91	1110650	Grundschule Poggenlügen		Spekt. Glasfassade, aufwendigster Sonnenschutz	Baunterhaltung	SB	x	HH 2017				15.500			
Web	Scha			91	1110650	Kuatergarten Scharrel		Dachtragwerk + Dachkanalierung	Sch-Eisfab	SB	x	HH 2017				25.000			
Ra	Schn			91	1110650	Grundschule Schneeren		GS+Sport Heizsystem mit Verteilung erneuern	Sch-Betrieb	SB	x	HH 2017							24.000

HH-Red aus 2015
 schabensprüfen
 neu
 gestrichen/verschoben nach 2017
 101 durch Politik in den HH-Berathungen beschlossen (Veränderungslöse)