




| Allgemein              |                                                                                                                              | Bestand                 |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Strecke von            | Abzweig Am Karpfenteich                                                                                                      | Breite [m]<br>RVA   STS | 3   —                      |
| Strecke bis            | Schutzhütte                                                                                                                  | Belag – Zustand         | Unbefestigt – kaum nutzbar |
| Länge                  | 590 m                                                                                                                        | ruhender Verkehr        | —                          |
| Baulastträger          | Gemeinde                                                                                                                     | Steigung                | keine                      |
| Ortslage               | außerorts                                                                                                                    | Einbahnstraße           | —                          |
| zul. Geschw.           | —                                                                                                                            |                         |                            |
| DTV                    | —                                                                                                                            |                         |                            |
| Anmerkung              | Belag abschnittsweise Schotter. Auch touristische Routenführung                                                              |                         |                            |
| Führungsform           | Wirtschaftsweg                                                                                                               |                         |                            |
| Problemstellung        | Unzureichende Belagsqualität                                                                                                 |                         |                            |
| Beteiligung, Bemerkung | Schlechter Zustand, schmale Spur. Leineradweg, wird auch von Radtouristen befahren.                                          |                         |                            |
| Planung                |                                                                                                                              |                         |                            |
| Maßnahme               | Asphaltierung der Wegestrecke. Bei hohem Aufkommen von landwirtschaftlichem Verkehr Einrichtung von Begegnungsstellen prüfen |                         |                            |
| Kosten-schätzung       | 89.000 €                                                                                                                     |                         |                            |
| Priorität              | 1 - Hohe Priorität                                                                                                           |                         |                            |