5.2 Spielbezirk 2 - Ungstein

Ungstein liegt etwa 1 km nordöstlich von Bad Dürkheim und ist über die B271 mit Bad Dürkheim sowie mit Kallstadt verbunden. Ungstein ist umgeben von Weinreben. Der dörflich strukturierte Stadtteil mit aktiver Dorfgemeinschaft weist Einzel- und Reihenhäuser sowie verschiedene Weingüter auf.

Von den insgesamt 1.216 Einwohnern Ungsteins sind 65 Kinder von 0 bis 6 Jahren, 41 Kinder von 7 bis 12 Jahren, 58 Jugendliche von 13 bis 18 Jahren, 665 erwachsene Bewohner bis 60 Jahre und 387 Bewohner, die über 60 Jahre alt sind. Die Altersstruktur des Spielbezirks entspricht im Wesentlichen der Altersstruktur der Gesamtstadt.

In Ungstein gibt es einen mit Spielgeräten für jüngere und ältere Kinder möblierten Spielplatz. Außerdem ist mit der Bleiche eine weitere potenzielle Spiel- und Bewegungsfläche vorhanden, die rechtlich gesichert ist. Bolzplätze und Bewegungsangebote für Jugendliche sind nicht vorhanden.



Ungstein

© OpenStreetMap-Mitwirkende
http://www.openstreetmap.org/

Prägnante Beteiligungsergebnisse

In Ungstein wurden in der Beteiligung als Qualitäten zahlreiche Aufenthaltsorte im Außenraum, in den Weinbergen und im Umfeld des Römerkelters genannt, auf der anderen Seite werden Probleme durch motorisierten Verkehr vor allem entlang der Hauptstraße und der Altenbacher Straße deutlich. Auch der Wunsch nach Aufenthalts - und Bewegungsorten für alle Generationen ist präsent.

SB 2

SPIELPLATZ

Waldgasse



Räumliche Zuordnung	Ungstein
Spielbezirk	2
Flächentyp	Spielplatz
Flächengröße	680 m²
Alterszuordnung	0 - 12 Jahre
Anzahl Spielgeräte	8
Umliegende Siedlungsstruktur	Einzel- und Reihenhäuser
Planungsrechtliche Situation	Grünflächen Spielplatz

Spielplatzbeschreibung

Der Spielplatz Waldgasse liegt im Nordwesten des Ortsteils Ungstein. Von der Straße ist er mit einer niedrigen Mauer und einem Umlaufsperre abgegrenzt. Entlang der Fläche läuft ein verrohrter Bachlauf. Neben den klassischen Spielobjekten für Kleinkinder und jüngere Kinder ist der Spielplatz mit einem neuen Sandspielgerüst und einem mit dem Dach in die Baumkrone integrierten Spielturm ausgestattet. Der großkronige Baumbestand auf der Fläche sorgt für ausreichend Schattenmöglichkeiten sowohl für die Spiel- als auch für die Aufenthaltsbereiche.
In der Beteiligung wird der Wunsch nach einer Erweiterung und Differenzierung des Spielangebotes in Ungstein deutlich.

Ausstattung an Spielgeräten

1 Doppelschaukel, 2 Federwippen, 1 Doppelwippe, 1 Sandspielgerüst, 1 Spielturm, 1 Sandbagger mit Sandkasten, 1 Rutsche

Bewertung der Spielraumqualitäten

Abgrenzung zur Straße	X	Gestaltbarkeit	
Einsehbarkeit	X	Spiel mit Wasser	
Rückzugsraumqualität		Integrative Gestaltung	
Aufenthaltsqualität		Förderung generationsübergreifender Kontakte	
Pflanzen als Spielelement		Abwechslungsreiche Topografie	
Zusammenhängende Spielabläufe		Wiedererkennungswert	
Barrierefreier Zugang			

X =ganzer Wert ○ =halber Wert

Fazit

Der Spielplatz verfügt über eine zu verbessernde Ausstattung mit zu verbessernden Spielraumqualitäten. Sein Stellenwert im Spielbezirk ist durchschnittlich. Unter Berücksichtigung der o.g. Aspekte ist der Spielplatz insgesamt in Teilbereichen neu zu gestalten.

Planungsziele

- Entwicklung als Spielplatz für Kleinkinder und jüngere Kinder

Maßnahmenempfehlungen

- Anlage eines Sandspielbereichs mit motorischen Erfahrungselementen für Kleinkinder
- Einfassung des Kleinkinderspielbereichs durch niedrige Hügelstrukturen für Kleinkinder
- Anpflanzung randlagiger bespielbarer Grün- und Gehölzstrukturen
- Anlage qualitätsvoller Aufenthaltsmöglichkeiten für alle Generationen

Priorität: ■ ■ ■

Kostenschätzung: **46.000 €**