

Kindertagesstätte Regenbogen, Ungstein



Historie

- Das Gebäude der Kindertagesstätte Regenbogen besteht seit 1937. Das Haus mit seiner alten Bausubstanz ist im Laufe der Jahre stets dem Kitabetrieb angepasst worden.
- 1973 wurden im Erdgeschoss zwei Gruppenräume eingerichtet. Im hinteren Gebäudeteil gab es eine kleine Küche, ein Büro, einen Abstellraum und einen Sanitärbereich.
- 1992 wurden die Betreuungsplätze von 10 Kinder auf 50 Kinder erhöht, denn der Turnraum wurde als Gruppenraum umfunktioniert.
- 1997-98 gab es einen weiteren Umbau. Die Eingangssituation wurde verändert, ein Vorbau, Windfang und Vordach wurde errichtet, der Sanitärbereich fand seinen Platz im mittleren Gebäudeteil.
- 1999 wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt.
- Im Jahre 2007 und 2022 fanden weitere Umbauten statt.
- Die Kita nutzt heute 3 Etagen im Haus sowie ein Teil der Räumlichkeiten von einer der beiden städtischen Wohnungen als Lager.

Daten, Zahlen, Fakten



Einzugsgebiet
Ungstein, Trift



Öffnungszeiten:
07.30 Uhr bis 15.30Uhr (8h Platz)
07.30 Uhr bis 16.30 Uhr (7h+Platz)



Aktuelle Betriebserlaubnis:
50 Plätze



Platzstruktur:
50 Ü2-Plätze
18 Plätze á 7 Stunden
32 Plätze á 7 Stunden Plus



Gruppen: 3
Sonnenstrahlen (2.3 Jahre)
Regentropfen (3-5 Jahre)
Wackelzähne (5-6 Jahre)



Personalausstattung:
6,87 Vollzeitäquivalente
(6 Vollzeitkräfte, 1 Springerkraft,
0 Teilzeitkräfte, zzgl. 2 Azubis)



Ausgabeküche
2 Hauswirtschaftskräfte mit
insg. 22,5 Wst.


Eingänge Kita



Eingangsbereiche sind nicht barrierefrei !
Videoklingel gewünscht !



Untergeschoss - Plan



Untergeschoss – Garderobe + Gruppenraum Sonnenstrahlen



- Gruppenraum der Sonnenstrahlen für x Kinder im Alter von 2 – 3 Jahren
- Garderobe vor Gruppenraum
- Nebenraum wird auch als Schlafraum für alle Kinder der Einrichtung genutzt
- eigener Eingang für Kinder und Eltern der Gruppe
- eigener Sanitärbereich mit Wickelmöglichkeit
- direkter Ausgang zum Parkplatz
- Kinder können das Obergeschoss schwer erreichen (Nutzung der Kita deshalb eingeschränkt)

Untergeschoss – Sanitärbereich – Toiletten + Wickelbereich



2 Kindertoiletten, 1 Waschbecken, Wickelbereich ohne Sichtschutz– wenig Staumöglichkeiten alles sehr beengt

Untergeschoss – Schlafrum/Nebenraum Sonnenstrahlen



- Stapelliegen werden nach der Ruhezeit wieder weggeräumt
- Raum reicht zeitweise nicht für alle Schlafkinder

Untergeschoss - Leitungsbüro, NEU



- Personalraum war nicht vorhanden – Leitungsbüro wurde daher zu Personalraum im OG
- Ehemaliger Essensraum wurde zu Leitungsbüro → Kinder aus Regentropfen- und Wackelzahngruppe essen jetzt alle im Erdgeschoss

Untergeschoss – Ausgabeküche



Treppen vom Untergeschoss zum Erdgeschoss



Nicht barrierefrei !



Erdgeschoss - Plan



Eingangsbereich – Garderobe Regentropfen und Wackelzähne



- Gruppenräume nur durch Treppen und Stufen erreichbar
- Garderobe zu klein – Staumöglichkeiten sehr gering
- von Unfallkasse bemängelt: „ Durch die beengten Platzverhältnisse besteht die Gefahr, dass Kinder sich versehentlich gegenseitig verletzen, stolpern, stürzen u.ä.. Erschwerend kommt hinzu, dass aus Platzgründen auch die Matschkleidung und Gummistiefel dort gelagert werden.“

Erdgeschoss – Gruppenraum Regentropfen



- Gruppenraum
- Garderobe vor Gruppenraum
- kein Nebenraum
- Zugang zum Essensraum durch den Gruppenraum
- Direkter Zugang zum Bewegungsraum nur durch eine Treppe möglich

Erdgeschoss – Essensraum



Essensausgabe aus kleiner
Küche im Nebenraum möglich

Erdgeschoss - Schlafraum



- Ausweichmöglichkeit wenn im Schlafraum/Nebenraum für Sonnenstrahlen-Kinder nicht ausreichend Platz zum Schlafen ist
- Ungünstig gelegen, da direkt neben Essensraum

Erdgeschoss – Sanitärbereich – Toiletten + Wickelbereich



3 Kindertoiletten, 3 Waschbecken, Wickelbereich – wenig Staumöglichkeiten alles sehr beengt
Waschbecken nicht unterfahrbar.

Obergeschoss – Gruppenraum und Wackelzähne



- Gruppenraum (ca. x qm²) für x Kinder
- Raum sehr verwinkelt
- sehr kleiner Nebenraum
- Bewegungsraum direkt ohne Treppen erreichbar



Obergeschoss – Bewegungsraum



- Kleiner Bewegungsraum
- Sportlager und Materiallager von Bewegungsraum erreichbar

Obergeschoss – Sanitärbereich



3 Kindertoiletten, 2 Waschbecken (nicht unterfahrbar)

Obergeschoss - Personalraum



Dachgeschoss – Lagerräume



- Dachgeschoss für Kinder nicht nutzbar

Dachgeschoss – Lagerräume



Außengelände



- Außengelände sehr schön
- Blick in den Weinberg



Resümee Kita Regenbogen, Ungstein

Umsetzung Rechtsanspruch

Der Rechtsanspruch kann für alle Kinder umgesetzt werden.

Barrierefreiheit

Der barrierefreie Zugang zur Einrichtung ist innerhalb und außerhalb des Gebäudes nicht vorhanden. Beide Eingänge sind nur über Treppen möglich.

Gruppenräume

Die Gruppenräume sind viel zu klein und es fehlen Nebenräume.

Schlafräume

Es fehlt in der Einrichtung an einem Schlafräum. Die Kinder schlafen in den Nebenräumen, hier ist zum Teil kein ausreichender Platz vorhanden und es muss improvisiert werden.

Funktionsräume

Die Einrichtung verfügt über sehr wenig Funktionsräume, um in Kleingruppen zu arbeiten.

Sanitärräume

Die Sanitärbereich sind ausreichend. Sie sind jedoch sehr beengt und es fehlt an Staumöglichkeiten. Die Waschbecken sind nicht unterfahrbar.

Personalräume

Im Obergeschoss befindet sich ein großer Personalraum für das gesamte Personal.

Mittagsverpflegung

Die Einrichtung verfügt über eine Ausgabeküche im Untergeschoss und im Erdgeschoss. Die Einrichtung wird von der Lebenshilfe beliefert. Die Kinder im Untergeschoss essen im Gruppenraum, die restlichen Kinder essen im Erdgeschoss. Hierfür wurde ein kleiner Essensbereich geschaffen, der auch als Funktionsbereich genutzt werden kann.

Lagermöglichkeiten

Innerhalb der Einrichtung fehlte es an Lagermöglichkeiten. Der Keller war aufgrund von Schimmelbildung nicht mehr nutzbar. Lagerräume wurden daher in der ehemaligen Mietwohnung geschaffen.

Außengelände

Die Einrichtung verfügt über ein sehr attraktives Außengelände mit ausreichend Spielgeräten.