

### Übersicht über die Maßnahmen zur Unterhaltung der Gebäude sowie Haus- und Gebäudetechnik

Haushaltsplan 2016 - Entwurf			Gesamtsumme (Ansatz 2016)		831.200	336.900	184.200	151.000
Produkt 1110650 - Gebäudemanagement			Summe Grundbedarf = GB		346.700	172.400	149.100	0
			Summe Sonderbedarf = SB		484.500	164.500	35.100	151.000
					Baukonten im EH			
OT	Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Art	4211100	4211200	4211300	4291120
Kern	1110650	Michael-Ende-Schule	Fenstersanierung, Pc-Raum, Lehrerzimmer etc.	SB	17.000			
Kern	1110650	Kindergarten Regenbogenland	Container-Stellplatz für Müll	SB			1.400	
Kern	1110650	KGS HM-Whg.	Sanierung Innendecken, Fortsetzung	SB	15.000			
Kern	1110650	KGS HM-Whg.	Prüfen Abbruch/Neubau??	P				10.000
Kern	1110650	Doppelhaushälfte Schillerstr.1	OG-Bad sanieren	SB	10.000	8.000		
Kern	1110650	Doppelhaushälfte Schillerstr.1	Keller abdichten	SB	10.000			
Kern	1110650	Gebäude Am Goetheplatz	PFS für Jugendpflege: Planung 2.BA, Planungskosten bis PFS a) Arch (31.000), b) Fachpl. (50.000), vorläufige Baukosten für 2018: 875000; EPL-BGM: Variante Neubau prüfen!	P				81.000
Kern	1110650	Verwaltungsgebäude Theresenstr.	Heizkessel im Altbau erneuern	SB		22.000		
Kern	1110650	Verwaltungsgebäude Theresenstr.	Heizkessel erneuern	SB		9.500		
Kern	1110650	Grundschule Stockhausenstraße	Flachdachsanierung Zwischentrakt	SB	80.000			
Kern	1110650	Grundschule Stockhausenstraße	Lehrerzimmer, Heizkörper erneuern	SB	4.000	2.500		
Kern	1110650	Grundschule Stockhausenstraße	Kellerwände Putzsanierung inkl. Malerarbeiten	SB	9.000			
Kern	1110650	Grundschule Stockhausenstraße	Flur EG, Fensteröffnungen wiederherstellen	SB	7.000			
Kern	1110650	Grundschule Stockhausenstraße	Fernheizpumpen zur Sporthalle erneuern	SB		4.500		
Kern	1110650	Gymnasium Neustadt	Zweite WC-Schüleranlagen sanieren	SB	35.000	42.000		
Kern	1110650	Gymnasium Neustadt	Bodenbeläge	SB	40.000			
Kern	1110650	Gymnasium Neustadt	a) Bestandsaufnahme für verbleibende 8000m <sup>2</sup> (37.000), b) Sanierungsplanung bis PFS nach HOAI 2013, a) Arch (LP1-3=147.000, LP1-9=611.000), c) Fachpl. (LP1-3=86.000, LP 1-9=300.000)	P				40.000
Kern	1110650	Leinstraße 100/108 Bauhof	Lüfter mit WRG in den Duschen	SB		8.000		
Kern	1110650	Veranstaltungszentrum Leinepark	Bestandsaufnahme zum Sanierungsbedarf (Zeitbombe??), Planungskosten für ext. Fachberatung in Einzelfragen	P				20.000
Kern	1110650	Wohnhaus, Lindenstr. 2	Pflasterarbeiten	SB			2.500	

OT	Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Art	Baukonten im EH			
					4211100	4211200	4211300	4291120
Kern	1110650	Theodor-Storm-Weg 1, 4 ETW	Aussenanlagenpflege	SB			1.500	
Bass	1110650	Feuerwehrgerätehaus Basse	4 einfachverglaste Fenster erneuern	SB	2.000			
Beve	1110650	Dorfgemeinschaftshaus Bevensen	Glockenstuhl+Läutewerk erneuern, statisch schlechter Zustand, inkl. Zugang zum Glockenturm herstellen	SB	7.500	2.500		
Bord	1110650	Grundschule Bordenau	SpoH: Invest planen für Deckenstrahlhzg, Beleuchtung, Glasfassade	P				
Bord	1110650	Grundschule Bordenau	Dachrinne an Stößen undicht, Austausch	SB	5.000			
Bord	1110650	Dorfgemeinschaftshaus Bordenau	Fassadenerneuerung und Parkett aufbereiten	SB	57.000			
Büre	1110650	Alte Schule Büren	Fenster erneuern	SB	5.000			
Büre	1110650	Feuerwehrgerätehaus Büren	Heizkessel erneuern	SB		6.000		
Büre	1110650	Altes Feuerwehrgerätehaus	Dachtragwerk prüfen für 2017	P				
Dude	1110650	Alte Schule Dudensen	Vordach Windfang, Wetterschutz	SB	5.000			
Eilv	1110650	Alte Schule Eilvese	Fallschutz erneuern	SB			4.100	
Hage	1110650	Grundschule Hagen	Malerarbeiten Flur	SB	2.000			
Hage	1110650	Grundschule Hagen	GS+SpoH: Hzg, Energieeffizienzpumpen	SB		4.500		
Hage	1110650	Alte Schule Hagen u. FWGH	Sanierungsplanung für 2017	P				
Hels	1110650	Grundschule Helstorf	Hzg, Energieeffizienzpumpen	SB		3.500		
Hels	1110650	Grundschule Helstorf	Sportanlage, Kunststoffbeläge sanieren, Verkehrssicherung	SB			15.000	
Lade	1110650	Alte Schule Laderholz	(Whg) Keller abdichten inkl. Änderung des Pflastergefälles (von 15 in 16 verschoben)	SB	5.000		3.000	
Lade	1110650	Alte Schule Laderholz	Heizung erneuern	SB		9.000		
Mand	1110650	Grundschule Mandelsloh	SpoH: Fassadenreparaturen im Bereich Schießstand	SB	25.000			
Mand	1110650	Grundschule Mandelsloh	Holzfenster, Südwestseite, Räume 6+7 inkl. Sonnenschutz (2015 nicht möglich)	SB	20.000			
Mand	1110650	Kindergarten Mandelsloh	Bodenbelagsarbeiten Flur (37m²) und Gruppenräume (146m²)	SB	13.000			
Mand	1110650	Kindergarten Mandelsloh	Malerarbeiten	SB	4.000			
Mard	1110650	DGH Mardorf	Regenrinnen und Fallrohre erneuern	SB	6.000			
Mari	1110650	Grundschule Mariensee	Malerarbeiten	SB	2.000			
Mari	1110650	Grundschule Mariensee	Klassenraumtüren erneuern	SB	2.500			
Otte	1110650	Grundschule Otternhagen	Altbau-Giebel, Fenster DG erneuern	SB	1.500			
Otte	1110650	Doppelhäuser Otternhagen	Abriss, Kosten in Invest Hort Otternhagen enthalten)	SB				
Pogg	1110650	Grundschule Poggenhagen	Hzg, Energieeffizienzpumpen	SB		3.500		
Pogg	1110650	Grundschule Poggenhagen	SpoH: Umkleidetrakt, Böden erneuern inkl. Höhenausgleich	SB	4.000			

OT	Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Art	Baukonten im EH			
					4211100	4211200	4211300	4291120
Pogg	1110650	Grundschule Poggenhagen	SpoH: Umkleidetrakt, Decken erneuern und Beleuchtung	SB	6.000			
Pogg	1110650	Grundschule Poggenhagen	SpoH: Glasfassade, außenliegender Sonnenschutz	SB	19.500			
Pogg	1110650	Kindergarten Poggenhagen	Fallschutz erneuern	SB			7.600	
Scha	1110650	Kindergarten Scharrel	Dachtragwerk + Dachsanierung	SB	25.000			
Schn	1110650	Grundschule Schneeren	12 einfachverglaste Fenster erneuern	SB	10.500			
Schn	1110650	Grundschule Schneeren	SpoH: Dach- und Regenrinnensanierung	SB	22.000			
Schn	1110650	Grundschule Schneeren	SpoH: Fenstererneuerung Umkleidetrakt (einfachverglast)	SB	8.000			
Schn	1110650	Grundschule Schneeren	GS+SpoH: Heizkessel mit Verteilung erneuern	SB		24.000		
Alle	1110650	FWGH	E-check in 2016	SB		15.000		
Alle	1110650	div. Objekte	Ausschreibung Rahmenzeitverträge 2016/2017	P				0