

Hanns Stahmer / Hendrik Werner
 Alte Mühle 30 / Alte Mühle 32
 31535 Neustadt a. Rbge. OT Bordenau

Bordenau, d. 30.11.2017

Antrag an den Ortsrat Bordenau
 z. Hd. Herrn Harry Piehl

Betrifft: Fahrbahnverdrückungen, Entwässerungsprobleme

Sehr geehrte Damen und Herren!



30.11.2017





7.7.2017

Das Foto links von heute zeigt die wahrscheinlich von schweren Fahrzeugen (z.B. Müllabfuhr) herrührenden Spurrinnen, aufgenommen bei fast trockenem Wetter. Die schwarzen Holzpfähle am rechten Bildrand stehen ständig in der Nässe und müssen regelmäßig erneuert werden. Bei Regen ist der im Hintergrund sichtbare Wendehammer trockenen Fußes nicht mehr erreichbar. Die ganze Straße gleicht dann einem See (Foto rechts).

Der 1974 von der damaligen Baufirma des ganzen Areals, Bauatelier Nord aus Bremen, angelegte Wendehammer ging später in den öffentlichen Besitz über. Die beiden Sickerschächte (in der Skizze rot) sind seit vielen Jahren völlig verstopft. Möglicherweise entwässerten sie ursprünglich einmal am nördlich Rand des Grundstücks 38/Oberdörfer vorbei zum ehemaligen Stichgraben, der seinerseits zum *Frielinger Graben* hinführte.

Wir beantragen die Anhebung der abgesenkten Fahrbahnsuren sowie eine Instandsetzung der beiden nicht funktionierenden Entwässerungsgullys und stehen für weitere Informationen sehr gerne zur Verfügung.
 Hochachtungsvoll!


 (Hanns Stahmer)


 (Hendrik Werner)

Anlage: Skizze

Skizze zum Antrag an den Ortsrat Bordenau

Entwässerungsprobleme im Wendehammer der „Alten Mühle“ insbesondere vor dem Haus Nr. 32

