

Ortsratssitzung Mühlenfelder Land am 08.05.2019

Thematik :

1.) Aktuell bestehende Mängel aufgrund der Straßensanierung der Straße Im Or

- ⇒ Absacken des Pflasters im Bereich der Kreuzung zur Straße Im Grunde aktuell über die gesamte Fahrbahnbreite
- ⇒ Mangelhafte Randbegrünung der Seitenränder neben der Regenrinne gesamt
- ⇒ Mangelhafte Ausbildung des Regenablaufbeckens Einfahrt in die Straße Im Or von Fahrtrichtung Nöpke aus kommend linkes Regenwasserablaufbecken
- ⇒ Nicht lotrechte Aufstellung des Verkehrszeichens (30 km/h)
- ⇒ Mangelhafte Ausbildung der Fahrbahnübergänge Kreuzung Strasse Im Bruche zur Straße Im Or und Straße Im Or zur Straße Im Grunde = Pfützenbildung aufgrund mangelhafter Höhendifferenzen vom Asphalt zum Randstein der Pflasterung sowie notdürftig erfolgter Reparaturmaßnahmen (Auffüllen mit Bitumen)

Fazit :

Wunsch an den Ortsrat ...

- ⇒ Abstellen der Mängel nach Rücksprache mit der zuständigen Fachdienstleitung der Stadt Neustadt oder eher Fachbereichsleitung der Stadt Neustadt, wenn die Fachdienstleitung der Stadt Neustadt keinen Handlungsbedarf sieht

2.) Gestellung des Seitenradarmessgerätes zur Überprüfung der Geschwindigkeit Tempo 30 km/h Zone

- ⇒ die Straße Im OR wird jetzt nach Fertigstellung wie bereits vor der Sanierung , aktuell jedoch erheblich vermehrt, zur Abkürzung der Durchfahrt in Richtung Nöpke oder Hagen sowie ins Dorf Borstel vor Allem von „Nicht-Anwohnern“ genutzt
- ⇒ zusätzlich negativ wirkt sich die erst neu erstellte Verengung der Straße Im OR im Bereich der Bereich Bushaltestelle aus, da bei Gegenverkehr (Bus-/Fahrzeugverkehr) die Straße zu eng ist und daher die sanierte Straße Im Or als Ausweichmöglichkeit genutzt wird

- ⇒ trotz eingerichteter Tempo 30 km/h Zone der sanierten Straße Im Or werden die Geschwindigkeiten der vorbei fahrenden Fahrzeuge deutlich überschritten

Fazit :

Wunsch an den Ortsrat ...

- ⇒ Aufstellung des Seitenradarmessgerätes zur Dokumentation und Überwachung der gefahrenen Geschwindigkeiten sowie Verkehrsbelastung in der Straße Im Or

Gewünschter Aufstellort des Seitenradarmessgerätes :

Kreuzung Straße Im Or zur Straße Im Grunde, da hier bergab die höchsten Geschwindigkeiten gefahren werden und in Richtung der Straße Im Grunde die rechts vor links Regel gilt, die generell nicht von vorbeifahrenden Fahrzeugen beachtet wird

- ⇒ Konsequenz daraus : Radar - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei aufgrund Tempo 30 km/h Zone

erstellt am 08.05.2019

Mit freundlichen Grüßen

Harald Brase























史

000mm

型号:91A

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

2m 3 4

SFY





