

# Kindertagesstätte **Hardenburg**



# Historie

- Bei dem Gebäude handelt es sich um das ehemalige Hardenburger Schulhaus.
- Es liegt in der Mitte des Ortes unterhalb der Burgruine Hardenburg, in unmittelbarer Nähe des Pfälzer Waldes und steht unter Denkmalschutz.
- Mit dem Bau des Schulhauses wurde 1910 begonnen; die Schule wurde am 21. 10.1911 eröffnet.
- Das Schulhaus verfügte über zwei Lehrsäle und zwei geräumige Lehrerdienstwohnungen.
- Während der Kriegsjahre diente das Haus u.a. als deutsches Lazarett, es wurde später von den Amerikanern beschlagnahmt.
- Erst 1948 konnte man wieder von geordnetem Schulunterricht sprechen.
- Am 1.08.1977 wurde die Hardenburger Schule geschlossen, seit 1976 befindet sich dort die Kindertagesstätte.

# Daten, Zahlen, Fakten



## Einzugsgebiet

Hardenburg, Grethen

Kitajahr 24/25: Grethen (2), Stadtmitte (12)



## Öffnungszeiten:

07.30 Uhr bis 14.30Uhr (7h Platz)

07.00 Uhr bis 16.30 Uhr (7h+Platz)



## Aktuelle Betriebserlaubnis:

75 Plätze



## Platzstruktur:

75 Ü2-Plätze

20 Plätze á 7 Stunden

55 Plätze á 7 Stunden Plus



## Gruppen: 3

Eichhörchengruppe (2-3 Jahre)

Bärengruppe (4-6 Jahre)

Füchsegruppe (3-6 Jahre), Waldpäd.



## Personalausstattung:

9,65 Vollzeitäquivalente

(5 Vollzeitkräfte, 2 Springerkräfte,


6 Teilzeitkräfte, zzgl. 2 Azubis)



## Ausgabeküche

2 Hauswirtschaftskräfte mit  
insg. 27,25 Wst.


# Haupteingang Kita und Zugang zum Erdgeschoss



Eingangsbereich ist nicht barrierefrei !



# Erdgeschoss - Plan



# Erdgeschoss – Flur

Sanitärraum

Ausgabeküche

Garderobe  
Füchse



Garderobe und  
Gruppenraum (Bären)

Eingang zum EG

Schlafraum

Gruppenraum (Füchse)

# Erdgeschoss – Garderobe und Gruppenraum Bären



- großer Gruppenraum (ca. 60m<sup>2</sup>) der Bären für 25 Kinder im Alter von 4 – 6 Jahren
- Garderobe im Gruppenraum integriert
- es fehlt ein Nebenraum, aufgrund Größe Nebenraumabtrennung möglich durch mobile Teile
- Ev. Je nach Konzept keine Waldgruppe, sondern Plätze für 1 jährige

# Erdgeschoss – Garderobe und Gruppenraum Füchse



- großer Gruppenraum (ca. 60qm<sup>2</sup>), der am Nachmittag der Füchsegruppe (Gruppe mit waldpädagogischem Schwerpunkt für 25 Kinder im Alter von 3-6 Jahren) zur Verfügung steht
- Kein Nebenraum
- geeigneter Garderobenbereich für die Füchsegruppe direkt neben dem Gruppenraum
- am Vormittag wird der Gruppenraum als Atelier genutzt

# Erdgeschoss - Sanitärbereich

Sanitärbereich ist nicht barrierefrei !



Wickelbereich mit Wickeltisch und Wanne



3 Kindertoiletten (2 mit Trennwänden, 1 kleine Toilette im Wickelbereich), es fehlt eine barrierefreie Kindertoilette!

Im gesamten Haus gibt es 6 Kindertoiletten für 75 Kinder – zu wenig!

# Erdgeschoss - Sanitärbereich

Sanitärbereich ist nicht barrierefrei !



1 Dusche → wird nicht benötigt!

**Vorschlag:**

Rinnenwaschbecken mit unterschiedlicher Höhe, auch unterfahrbar für Rollstuhlkind

2 Waschbecken für 25 Kinder zu wenig – siehe Vorschlag Rinnenwaschbecken anstelle Dusche



# Erdgeschoss - Schlafrum



Schlafrum mit neuen Stapelliegen → dadurch Schaffung zusätzlicher Schlafplätze-  
aktuell 10 Schlafplätze  
Maximale Schlafplätze: x  
Weiterer Bedarf an Schlafplätzen aktuell nicht notwendig



# Erdgeschoss – Ausgabeküche



# Obergeschoss - Zugang



Zugang zum 1. OG ist nicht  
barrierefrei !



# Obergeschoss - Plan



# Obergeschoss - Flur

Sanitärraum

Personaltoilette

Garderobe und  
Ausgabeküche

Bewegungsraum

Eingang zum 1. OG

Materiallager

Nebenraum



Gruppenraum (Eichhörnchen)

# 1. Obergeschoss – Gruppenraum Eichhörnchen



- großer Gruppenraum (ca. 60 qm<sup>2</sup>) der Eichhörnchen für 25 Kinder im Alter von 2 – 4 Jahren
- Nebenraum vorhanden
- Kinder müssen zum Schlafen in das Erdgeschoss

# Obergeschoss – Nebenraum Eichhörnchen



- Rückzug- und Spielmöglichkeit im Nebenraum
- Von Gruppenraum gut einsehbar

# Obergeschoss – Garderobe und Ausgabeküche



Garderobe für Eichhörnchengruppe



# Obergeschoss – Materiallager



# Obergeschoss – Bewegungsraum und Lagerraum



Zugang zum Bewegungsraum

- Keine Barrierefreiheit um in den Bewegungsraum zu kommen
- Großer Bewegungsraum (ca. 60 qm<sup>2</sup>)



Lager Bewegungsraum

# Obergeschoss - Sanitärraum

Sanitärbereich ist nicht barrierefrei !



Wickelbereich mit  
Wickeltisch und  
Wanne

2 Waschbecken ???  
für 25 Kinder zu wenig –



3 Kindertoiletten (2 mit  
Trennwänden, 1 kleine  
Toilette im Wickelbereich),  
es fehlt eine barrierefreie  
Kindertoilette!




# Obergeschoss - Personaltoilette



1 Toilette  
Putzkammer im  
selben Raum



# Dachgeschoss - Zugang



# Dachgeschoss - Personalräume

Leitungsbüro



Teambesprechungszimmer



Pausenraum mit 3  
Arbeitsplätze



Umbau Mietwohnung im Dachgeschoss im Jahr 2023 für Personalräume

# Dachgeschoss - Personalräume

Personaltoiletten

Personalschränke



Kaffeeküche




# Untergeschoss - Lageplan



# Untergeschoss - Keller



Zugang für Kinderohne  
Personal nicht möglich, sehr  
steile Treppe



Zugang vom Außengelände,  
ohne Personal nicht möglich,  
steile Treppe



# Untergeschoss - Keller



Hausmeisterwerkstatt

Lager

Treppenaufgang  
9

Notausgang zum  
Außengelände

Hauswirtschaftsraum

Forscherwerkstatt

Lager

# Untergeschoss – Keller Forscherwerkstatt



Zugang für die Kinder ohne  
Personal nicht möglich  
keine Barrierefreiheit



# Untergeschoss - Keller

Hausmeisterwerkstatt



Waschraum



Hauswirtschaftsraum



# Untergeschoss - Keller



ehem. Kostümlager TadW  
und Raum hinter Lager




Lagerraum



Lagerraum

# Untergeschoss – Keller - Heizraum



# Außengelände



Bauwagen wurde  
entfernt, wird durch  
anderes Spielgerät  
ersetzt



Zugang zu Spielplatz hinten

# Außengelände



# Außengelände



# Waldgruppe



# Waldgruppe



# Waldgruppe



# Waldgruppe



# Resümee Kita Hardenburg

## Umsetzung Rechtsanspruch

Der Rechtsanspruch kann für alle Kinder umgesetzt werden.

## Barrierefreiheit

Der barrierefreie Zugang zur Einrichtung ist innerhalb und außerhalb des Gebäudes nicht vorhanden. Der Eingang ist nur über Treppen möglich.

## Gruppenräume

Ein großer Gruppenraum befindet sich im Erdgeschoss und bietet ausreichend Platz. Die Garderobe ist im Gruppenraum integriert. Es fehlt ein Nebenraum, aufgrund der Größe ist jedoch eine Nebenraumabtrennung durch mobile Teile möglich. Ein weiterer großer Gruppenraum steht am Nachmittag der Gruppe mit waldpädagogischem Schwerpunkt zur Verfügung, die am Vormittag im Wald sind. Der dritte Gruppenraum befindet sich im Obergeschoss und ist ebenfalls sehr groß.

## Schlafräume

Die Einrichtung verfügt über einen Schlafraum im Erdgeschoss. Er ist ausreichend und bietet Platz für alle Kinder, die ein Schlafbedürfnis haben. Im vergangenen Jahr wurde hier auf Stapelliegen umgestellt.

## Funktionsräume

Die Einrichtung verfügt über sehr wenig Funktionsräume, zum einen über den Gruppenraum der Gruppe mit walpädagogischem Schwerpunkt am Vormittag, zum anderen im Keller das Forscherlabor. Hier muss jedoch die steile Treppe überwunden werden. Der Forscherraum kann von den Kindern nicht selbstständig genutzt werden.

## Sanitärräume

Sowohl im Erdgeschoss als auch im 1. Obergeschoss befinden sich Sanitärbereiche. Sie sind nicht ausreichend für insgesamt 75 Kinder.

Die Waschbecken sind nicht unterfahrbar, es wird die Anbringung von Rinnenwaschbecken empfohlen; die Dusche soll stattdessen entfernt werden.

## Personalräume

Im Obergeschoss befindet sich ausreichend Personalräume für das gesamte Personal. Hier wurde die Mietwohnung 2023 saniert.

## Mittagsverpflegung

Die Einrichtung verfügt über zwei Ausgabeküchen im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss. Die Kinder essen in der Gruppe. Da die Gruppenräume großzügig sind, reicht der Platz zum Essen dort aus.

## Lagermöglichkeiten

Lagermöglichkeiten befinden sich im Keller und sind ausreichend vorhanden.

## Außengelände

Der Spielbereich der Kita und der öffentliche Spielplatz wird in diesem Jahr neu konzipiert und soll zukünftig eine hybride Nutzung ermöglichen.