


**Sanierung der Niederschlagswasserkanalisation in der Kernstadt,  
Gewölbe und Betonkanal im Abschnitt "Parkplatz ehemaliges Hotel Scheve und Parkplatz  
Firma Kilinc & Linke**



Aufnahme des zu sanierenden Gewölbes auf dem Gelände Kilinc& Linke  
Blick von Schacht 5840R17A aus in westliche Richtung (gegen Fließrichtung)  
im Hintergrund ist der verdeckte Schacht 5840R15A zu erkennen



Aufnahme der mit Schlauchliner zu sanierenden Betonrohre  
Blick von Schacht 5840R15 aus in östliche Richtung (in Fließrichtung)



Aufnahme der mit Schlauchliner zu sanierenden Betonrohre  
 Blick von Schacht 5840R15 aus in östliche Richtung (in Fließrichtung)



Aufnahme des zu untersuchenden Kanalabschnittes auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Scheve  
 Blick von dem verdeckten Schacht 5840R15 aus in westliche Richtung (gegen Fließrichtung)  
 Im Hintergrund sind weitere Gewölbe und Betonkanalabschnitte zu erkennen. Da der Schacht nicht durchfahren werden kann, ist die weitere Untersuchung von der Gegenseite aus geplant.