Röhrs & Herrmann

Immengarten 15 31134 Hildesheim Telefon: 05121-99985-0 Telefax: 05121-99985-11 www.roehrs-herrmann.de mail@roehrs-herrmann.de

Projekt:

Projekt-Nr.:

BG Vor dem Tore

1564-001

Erschließung des Neubaugebiets "Vor dem Tore" in Otternhagen

Geotechnischer Bericht nach DIN 4020

Auftraggeber:	über:
Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH Hertzstraße 3	
31535 Neustadt am Rübenberge	
Projektleiter:	Datum:
Yamin Rouhollahi	2025-08-18
Berichtsverfasser:	Bericht geprüft

Yamin Rouhollahi

M. Sc. Geotechnik und Infrastruktur

Moulollal

Markus Herrmann Dipl.-Geologe

Seiten: Abbildungen: Tabellen: Anlagen:
32 2 3 8



Inhaltsverzeichnis

1	Wich	htige Punkte	4
2	Vorb	bemerkungen	5
3	Geot	technischer Untersuchungsbericht	5
	3.1.	Vorgang und Anlass	5
	3.2.	Durchgeführte Untersuchungen	8
	3.3.	Allgemeine Angaben zum Baufeld	S
	3.4.	Baugrundverhältnisse	11
	3.4.1	1. Oberboden	11
	3.4.2	2. Geschiebedecksand	12
	3.4.3	3. Fluviatile / glazifluviatile Sande	13
	3.4.4	4. Geschiebelehm	13
	3.4.5	5. Verwitterungszone der Unterkreide	14
	3.4.6	6. Festgestein?	15
	3.5.	Schadstoffkonzentrationen	16
	3.5.1	1. Humoser Oberboden	16
	3.5.2	2. Boden	17
	3.6.	Homogenbereiche	18
	3.7.	Grundwasserverhältnisse	22
4	Ausv	wertung und Bewertung der geotechnische	n Untersuchungsergebnisse24
5	Folgo	erungen, Empfehlungen und Hinweise	25
	5.1.	Gründungsempfehlung Verkehrsflächen	25
	5.1.1	1. Straßenoberbau	25
	5.1.2	2. Baugrundverbesserung	25
	5.2.	Gründungsempfehlung Entwässerungskan	äle27
	5.3.	Umgang mit Grundwasser	29
	5.4.	Umgang mit Niederschlagswasser	29
	5.5.	Umgang mit Aushubmassen	30
	5.6.	Hinweise zur Bauausführung	31
6	Schr	riftenverzeichnis	32

Röhrs & Herrmann Projekt-Nr. 1564-001 Geotechnischer Bericht vom 18. August 2025 Seite -3-Abbildung 1: Lage des Bauvorhabens 6 Abbildung 2: Geologische Karte9 Tabellen Tabelle 1 Oberboden – Bewertung BBodSchV Vorsorgewerte (70 %) Tabelle 2 Oberboden - Bewertung BBodSchV Wirkungspfad Boden-Mensch Tabelle 3 Boden - Bewertung nach EBV Anlagen Anlage 1 Lageplan Anlage 2 Probenverzeichnis Schichtenverzeichnisse graphisch Anlage 3 Anlage 4 Prüfberichte geotechnische Analysen Anlage 5 Prüfbericht chemische Analysen Oberboden Anlage 6 Prüfbericht chemische Analysen Boden Anlage 7 Prüfbericht Grundwasseranalysen

Anlage 8

Messprotokoll



1 Wichtige Punkte

Baugrundbeschreibung:

 Im Baufeld stehen unter einer sandigen Oberbodenbildung, Geschiebedecksand, Geschiebelehm und glazifluviatile Sande in heterogener Verteilung an. Darunter folgt eine tonige Verwitterungszone (Abschnitt 3.4).

Umgang mit Aushubmaterial:

- Der humose Oberboden kann als solcher wiederverwertet werden (Abschnitt 3.5.1).
- Der anstehende Boden fällt aufgrund ihrer leicht erhöhten Schwermetall-Konzentrationen in die Materialklasse BM-0* (Abschnitt 3.5.2).
- Es wurden vier Homogenbereiche für Erdarbeiten nach DIN 18 300 definiert (Abschnitt 3.6).

Wasserverhältnisse:

- Das Bauvorhaben liegt nicht in einem Wasserschutz-, Wassereinzugsoder Heilquellenschutzgebiet /10/ (Abschnitt 3.3).
- Das Baufeld befindet sich nicht in einem Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiet /10/ (Abschnitt 3.3).
- Der Bemessungswasserstand wird mit der GOK angesetzt (Abschnitt 3.7).
- Eine Grundwasserhaltung ist erforderlich. Die Baugrubenentwässerung kann überwiegend über eine offene Grundwasserhaltung erfolgen. Nur in Bereichen, in denen die wasserführenden Schichten stark durchlässig sind, ist die Baugrubenentwässerung über eine geschlossene Wasserhaltung zu empfehlen (Abschnitt 5.3).

Gründungsempfehlung:

- Im Planum der Erschließungsstraßen ist bei bindigem Planum ein Bodenaustausch erforderlich. Bei sandigem Planum ist dies voraussichtlich nicht erforderlich. Es wird empfohlen, das Verformungsmodul nach Freilegung des Planums (beim rolligen Planum nach einer Nachverdichtung) durch Plattendruckversuche gemäß DIN EN 18 134-300 zu prüfen, um festzustellen, ob der geforderte Verformungsmodul $E_{V2} \ge 45 \text{ MN/m}^2$ erreicht wird (siehe Abschnitt 5.2).
- Die Entwässerungskanäle gründen weitgehend in den steifen bis festen, bindigen Bodenschichten des Baugebiets und lediglich bereichsweise in den mitteldichten bis dichten, rolligen Sandschichten. Im Planum der Kanäle ist überwiegend von einem Bodenaustausch in einer Mächtigkeit von 30 cm auszugehen. Wir empfehlen, das Verformungsmodul (beim rolligen Planum nach einer

entsprechend festzulegen (siehe Abschnitt 5.2).

Nachverdichtung) durch Plattendruckversuche gemäß DIN EN 18 134-300, um die erforderliche Mächtigkeit des Bodenaustauschs

2 Vorbemerkungen

Der vorliegende geotechnische Bericht umfasst den geotechnischen Untersuchungsbericht nach EC 7 (Abschnitt 3), die Auswertung und Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergebnisse (Abschnitt 4) und die Folgerungen, Empfehlungen und Hinweise (Abschnitt 5). Er entspricht damit gemäß EC 7 einem Geotechnischen Bericht nach DIN 4020.

Im Schriftenverzeichnis (Abschnitt 6) sind die dem Gutachten zugrundeliegenden Informationsquellen und Bewertungsgrundlagen aufgeführt.

Aufschlüsse in Boden und Fels sind als Stichproben zu bewerten. Sie lassen für zwischenliegende Bereiche nur Wahrscheinlichkeitsaussagen zu, so dass ein Baugrundrisiko verbleibt.

Das Gutachten gilt nur für die beschriebene Baumaßnahme, es darf nicht auf andere Objekte übertragen werden.

Sobald der Aushub abgeschlossen ist, ist der Gutachter zu einer abschließenden Maßnahme aufzufordern, damit ein Vergleich der angetroffenen Baugrundverhältnisse mit den Ergebnissen der punktuellen Sondierungen erfolgen kann.

Der Gutachter ist zu einer ergänzenden Stellungnahme aufzufordern, wenn sich aus der angetroffenen Geologie Fragen ergeben, die im Gutachten nicht oder abweichend erörtert wurden. Das Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit verbindlich.

3 Geotechnischer Untersuchungsbericht

3.1. Vorgang und Anlass

Maßnahme

Die Neustädter Immobiliengesellschaft am Rübenberge GmbH plant die Erschließung des Neubaugebiets "Vor dem Tore" in Otternhagen.



konzept






Abbildung 1: Lage des Bauvorhabens

Wir wurden beauftragt, für das Bauvorhaben eine Baugrunduntersuchung durchzuführen und einen geotechnischen Bericht nach DIN 4020 zu erstellen.

• Niederbringung von 17 Kleinrammbohrungen nach DIN 22475-1 mit

	Bericht nach DIN 4020 zu erstellen.				
Auftraggeber	Rouvenwerk - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH Hertzstraße 3 31535 Neustadt am Rübenberge				
	Beschreibung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse				
	 Definition von Homogenbereichen für die im Gewerk vorgesehenen Erdarbeiten 				
Aufgabe	 Bestimmung der Schadstoffkonzentration der Ausbaumassen und Empfehlung zur Verwertung / Entsorgung 				
	Empfehlung zur Gründung der Straßen und Entwässerungsleitungen				
	 Empfehlung zur Bauausführung und zur Trockenhaltung der Baugrube 				
Geotechnische	Straßen: GK 1 nach DIN EN 1997				
Kategorie	Entwässerungskanäle: GK 2 nach DIN EN 1997				
Untersuchungs-	Der Umfang der Untersuchungen wurde in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt und umfasste folgende Punkte:				

einer Erkundungstiefe von 5 m,



- Niederbringung von 17 schweren Rammsondierungen (DPH-15) nach DIN EN ISO 22476-2 mit einer Erkundungstiefe von 5 m,
- Entnahme einer Grundwasserprobe zur Analyse auf Betonaggressivität nach DIN 4030-2 und Stahlaggressivität nach DIN 50929-3,
- Analyse des Oberbodens in 3 Mischporoben auf die Parameter der BBodSchV, Anlage 1, Tabelle 1 und Tabelle 2 (Vorsorgewerte) /3/,
- Analyse der anstehenden Böden in 3 Mischproben nach Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) /3/
- Untersuchung der Bodenschichten in insgesamt 4 Proben auf Kornverteilung (kombinierte Kornverteilung) nach DIN 17 892-4,
- Untersuchung der Bodenschichten in insgesamt 4 Proben auf ihren Gehalt an organischer Substanz (Glühverlust) nach DIN 17 892-1,
- Untersuchung der Bodenschichten in insgesamt 4 Proben auf ihren Wassergehalt nach DIN 17 892-1,
- Prüfung der Versickerungseignung über einen open-end-test in einer 3 m tiefen Kleinrammbohrung,
- Geotechnischer Bericht nach DIN 4020 mit Beschreibung der örtlichen Baugrund- und Grundwasserverhältnisse, Angaben zur Entsorgung der Ausbaumassen, Gründungsempfehlung und Hinweisen zur Bauausführung und zum Trockenhalten der Baugrube.

Angebot Schriftliches Angebot vom 4. April 2025 Schriftliche Beauftragung der angebotenen Leistungen durch den Auftraggeber am 7. April 2025. • Digitale Geologische Karten /10/ • Niedersächsische Umweltkarten /10/ • Planungsunterlagen des Bauvorhabens, • Lagepläne der im Planungsbereich vorliegenden Ver- und

Entsorgungsleitungen

Wir gehen davon aus, dass sich die Erschließungsstraßen etwa auf Geländeniveau befinden und die Entwässerungsleitungen in einer Tiefe von ca. 2 - 3 m u. GOK liegen werden.

Lastannahmen / Belastungsklasse

Genaue Lastannahmen sind noch nicht bekannt. Für die Gründungsempfehlung wurde von folgenden Lasten ausgegangen:

Wohnstraße, Belastungsklasse 1,0 nach RStO 12 /7/.

Sollten diese Lastannahmen im weiteren Planungsverlauf verändert werden, sind wir zu einer Stellungnahme aufzufordern, damit die getroffene Gründungsempfehlung dem geänderten Planungsstand ggf. angepasst werden kann.

3.2. Durchgeführte Untersuchungen

Datum der	20. und 27. Mai 2025
Geländearbeiten	6. Juni 2025
	17 Kleinrammbohrungen Durchmesser 60/50 mm nach DIN 22475-1 (KRB-01 bis KRB-17), geplante Erkundungstiefe 5,00 m.
Bodenaufschlüsse	Alle Bohrungen mussten aufgrund des hohen Bohrwiderstands in 1,70-4,10 m Tiefe abgebrochen werden.
	Die Lage der Baugrundaufschlüsse ist in Anlage 1 dargestellt.
Geotechnische Prüfungen (Feld)	17 Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde DPH 15 nach DIN 22476-2 (DPH-01 bis DPH-17) neben den o. a. Kleinrammbohrungen, geplante Erkundungstiefe 5,00 m.
	Die Rammsondierungen DPH-02, DPH-03 und DPH-07 erreichten die geplante Tiefe. Alle anderen Sondierungen mussten aufgrund des hohen Rammwiderstands in 1,70-4,20 m Tiefe abgebrochen werden.
	Konzeptgemäß wurden folgende geotechnischen Laborprüfungen vorgesehen:
	 Analyse von 4 Bodenproben auf Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1
Geotechnische	 Analyse von 2 Bodenproben auf kombinierte Kornverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4 inklusive Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwerts
Analysen	• Analyse von 2 Bodenproben auf organischen Anteile nach DIN 18 128
	Die Ergebnisse können den Prüfberichten in Anlage 4 entnommen werden. Die nicht zur Analyse verwendeten Proben (siehe Probenverzeichnis, Anlage 2) werden in unserem Probenarchiv für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Probenahme aufbewahrt.
	Die Festlegung der weiteren bodenmechanischen Kenngrößen erfolgte qualitativ auf Grundlage der durchgeführten Geländeuntersuchungen.
	 Drei Mischproben des im Baufeld liegenden Oberbodens auf die Parameter der Vorsorgewerte der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)
Chemische Analysen	 Drei Mischproben der angetroffenen Bodenschichten auf die Parameter der Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3, Spalte 6 (Materialwerte BM-0*, BG-0*) /3/
	 Eine Probe des Grundwassers zur Bestimmung der Beton- und Stahlaggressivität gem. DIN 4030-2
	Mit den Schadstoffanalysen der Bodenproben wurde die AGROLAB GmbH beauftragt, mit der Analyse der Grundwasserprobe die GBA - Gesellschaft für Bioanalytik mbH.



Die eingesetzten Analyseverfahren und Bestimmungsgrenzen können den Prüfberichten in Anlage 5, Anlage 6 und Anlage 7 entnommen werden.

Die nicht zur Analyse verwendeten Proben (siehe Probenverzeichnis, Anlage 2) werden für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Probenahme als Rückstellproben aufbewahrt.

Die Vermessung der Ansatzpunkte erfolgte mittels eines GPS-Messgeräts. Das Gerät arbeitet als Echtzeit-Differential-GPS unter Nutzung eines örtlichen Korrekturdiensts (SAPOS oder VRS Now der Trimble Europe B. V.). Die Kalibrierung erfolgte mittels des Quasigeoids der Bundesrepublik Deutschland GCG 2016 herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder.


Vermessung

Die vom Empfänger gemessenen Koordinaten (Rechtswert, Hochwert und Höhe) sind im Messprotokoll (Anlage 8) dokumentiert. Als Bezugssystem wurde das UTM-Koordinatensystem (Zone 32U) gewählt. Im Messprotokoll sind die erreichten horizontalen und vertikalen Genauigkeiten aufgeführt.

3.3. Allgemeine Angaben zum Baufeld

Topographie	Das Baufeld liegt auf einer Höhe von ca. 39,30 – 40,90 m NHN.
Bisherige Nutzung / Bebauung	Landwirtschaftliche Ackerfläche
Umgebungsnutzung / Bebauung	Südlich, nördlich und westlich des Baufelds liegen weitere Ackerflächen; östlich befinden sich Wohnhäuser.

Die Geologische Karte /10/ zeigt im Bereich des Untersuchungsgebiets Geschiebedecksand über Verwitterungszone der Unterkreide.



Geologie

Abbildung 2:

Geologische Karte

,					
	In den Kleinrammbohrungen wurden unter dem Oberboden folgende Bodenschichten angetroffen:				
	Geschiebedecksand				
	Geschiebelehm				
	Fluviatile / glazifluviatile Sande				
	Tonige Verwitterungszone der Unterkreide				
	• Festgestein?				
Frosteinwirkung	Zone II gemäß /7/				
Erdbebengefährdung	Das Bauvorhaben liegt gemäß DIN 4149 nicht in einer Erdbebenzone.				
Erdfallgefährdung	Das Bauvorhaben liegt gemäß /12/ in einem Gebiet mit Sulfatgesteinsverbreitung bis 200 m Tiefe, ein erdfallgefährdetes Gebiet ist allerdings nicht ausgewiesen.				
	Gemäß /12/ kann die Kategorie der Erdfallgefährdung wie folgt abgeschätzt werden:				
	Gipskarst, Kategorie 1:				
Kategorie der Erdfallgefährdung	Lösliche Gesteine im Untergrund liegen in so großer Tiefe, dass bisher kein Schadensfall bekannt geworden ist, der auf Verkarstung in dieser Tiefe zurückgeführt wird. Es besteht praktisch keine Erdfallgefahr.				
3 3	Karbonatkarst, Kategorie 0:				
	Im Untergrund sind keine wasserlöslichen Gesteine bekannt. Erdfälle sind auch theoretisch unmöglich oder lösliche Gesteine im Untergrund liegen in so großer Tiefe, dass bisher kein Schadensfall bekannt geworden ist, der auf Verkarstung in dieser Tiefe zurückgeführt wird. Es besteht praktisch keine Erdfallgefahr.				
Altbergbau	Das Bauvorhaben liegt gemäß /11/ nicht in einem von Altbergbau beeinflussten Bereich.				
Altablagerungen / Altstandorte	Im Bereich des Bauvorhabens befindet sich gemäß /10/keine Altablagerung.				
Lage in Wasser- schutzgebieten	Das Bauvorhaben liegt nicht in einem Wasserschutz-, Wassereinzugs- oder Heilquellenschutzgebiet /10/.				
Lage zu Überschwemmungs- gebieten	Das Gelände liegt nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Das vorläufig zu sichernde Überschwemmungsgebiet "Auter" liegt ca. 1.000 m östlich des Bauvorhabens /10/.				

Seite -11-

3.4. Baugrundverhältnisse

3.4.1. Oberboden

Projekt-Nr. 1564-001

Daaah	بالمائمة	
Besch	reibu	II IQ

Schwach schluffiger, vereinzelt kiesiger Sand mit Wurzel- und Pflanzenreste

Oberboden wurde in folgenden Bohrungen angetroffen:

Oberboden wurde	in folgenden Bohrur	ngen angetroffen:			
Bohrung	Schichtoberkante [m u. GOK]	Schichtunterkante [m u. GOK]	Mächtigkeit gesamt [m]		
KRB-01	0,00	0,40	0,40		
KRB-02	0,00	0,30	0,30		
KRB-03	0,00	0,30	0,30		
KRB-04	0,00	0,30	0,30		
KRB-05	0,00	0,40	0,40		
KRB-06	0,00	0,40	0,40		
KRB-07	0,00	0,30	0,30		
KRB-08	0,00	0,30	0,30		
KRB-09	0,00	0,30	0,30		
KRB-10	0,00	0,35	0,35		
KRB-11	0,00	0,30	0,30		
KRB-12	0,00	0,40	0,40		
KRB-13	0,00	0,30	0,30		
KRB-14	0,00	0,30	0,30		
KRB-15	0,00	0,40	0,40 0,30		
KRB-16	0,00	0,30			
KRB-17	0,00	0,30	0,30		
Benennung nach D	IN 14688-1	sigrSa			
Bodengruppe nach	DIN 18196	OH 1			
Bodenklasse nach (2012)	DIN 18300				
Homogenbereich		EA-01			
Konsistenz / Lager	ungsdichte	Sehr locker bis lock	er gelagert		
Frostsicherheit nac	ch ZTV E-StB 17	F2			
/14/		gering bis mittel fros	tempfindlich		
Wasserdurchlässig (Abschätzung)	keit	1 * 10 ⁻⁴ bis 1 * 10 ⁻⁶ m/s			

Angetroffen in:

Benennung und Einteilung

-	hrs					
17401		 н	er		п	п

Geotechnischer Bericht vom 18. August 2025

Seite -12-

sehr frostempfindlich

Projekt-Nr. 1304-001	Ge	eoteciiiischei	pericut voil 1	.o. August 20	Seite -12		
	Wichte	Wichte unter Auftrieb	Reibungs- winkel	Kohäsion drainiert	Kohäsion undrainiert	Steifemodul	
Bodenkennwerte	[kN/m ³]	[kN/m³]	[°]	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[MN/m ²]	
	15-17	7-9	27,5-30,0	0	0	5-10	
3.4.2. Geschiebede	cksand						
Beschreibung	Schwach sc	hluffiger bis	schuffiger, ve	ereinzelt kies	siger Sand		
	Geschiebed	lecksand wu	gen angetrof	fen:			
	Bohru	ing	Schichtoberkante [m u. GOK]		unterkante u. GOK]	Mächtigkeit gesamt [m]	
	KRB-	01	0,40	1	1,00	0,60	
	KRB-	02	0,30	(),60	0,30	
	KRB-	03	0,30	1,10		0,80	
	KRB-	04	0,30	1,60		1,30	
	KRB-05		0,40	1,20		0,80	
Angetroffen in:	KRB-	06	0,40	0,90		0,50	
	KRB-	07	0,30	(),70	0,40	
	KRB-	08	0,30	(),70	0,40	
	KRB-	09	0,30	1	1,10	0,80	
	KRB-	10	0,35	(),55	0,20	
	KRB-	11	0,30	(0,40	0,10	
	KRB-	12	0,40	(0,50	0,10	
	KRB-	13	0,30	(0,40	0,10	
	KRB-		0,30	(),50	0,20	
	KRB-		0,40		0,60	0,20	
	KRB-		0,30),50	0,20	
	KRB-	17	0,30	1	1,00	0,70	
	Benennung	nach DIN 14	4688-1	sigrSa, siSa			
	Bodengrup	pe nach DIN	18196	SU, SW, zum Teil SU*			
	Bodenklass (2012)	e nach DIN 1	18300	3			
	Homogenb	ereich		EA-02			
Benennung und Einteilung	Konsistenz	/ Lagerungs	dichte	Locker b	is mitteldich	t gelagert	
Č		heit nach ZT	V E-StB 17		F2		
	/14/			gering bis	mittel froste	empfindlich	
					bis		
					F3		

	**						
.,	n.	nrs	ж.	OFF	 -	m	
	•		o.	_		ш	ш

_						_		
Dro	اما	-+ 1	NI∞ :	1 C	c_{Λ}	n	വ	
Pro	ıeı	CL-I	νι.	тэ	04-	u	UJ	۵

Geotechnischer Bericht vom 18. August 2025

Seite -13-

	Wasserdure (Abschätzu	_		1*1	0 ⁻⁴ bis 1 * 10) ⁻⁷ m/s	
	Wichte	Wichte unter Auftrieb	Reibungs- winkel	Kohäsion drainiert	Kohäsion undrainiert	Steifemodul	
Bodenkennwerte	[kN/m³]	[kN/m³]	[°]	[kN/m ²]	[kN/m²]	[MN/m ²]	
	17-20	9-11	30,0-37,5	0	0-5	5-40	
3.4.3. Fluviatile / gla	zifluviatile S	Sande					
Beschreibung	Schluffiger	bis stark sc	hluffiger, verei	inzelt kiesige	er Sand		
	Fluviatile Sa	ande wurde	n in folgender	n Bohrungen	angetroffer	n:	
	Bohru	ıng	Schichtoberkante [m u. GOK]		unterkante u. GOK]	Mächtigkeit gesamt [m]	
Angetroffen in:	KRB-	04	1,60	2	2,50	0,90	
	KRB-	05	1,20	3	3,70	2,50	
	KRB-	09	1,10	2	2,20	1,10	
	KRB-	12	0,50	2	2,40	1,90	
	Benennung nach DIN 14688-1 siSa, sigrSa						
	Bodengruppe nach DIN 18196 SU, SU*						
	Bodenklasse nach DIN 18300				SU: 3		
	(2012)				SU*: 4		
	Homogenb	ereich			EA-02		
	Konsistenz / Lagerungsdichte		SU: mitteldicht bis dicht gelagert				
Benennung und				SU*: steif bis halbfest			
Einteilung	Frostsicherheit nach ZTV E-StB 17			F2			
	/14/			gering bis mittel frostempfindlich			
				bis			
				F3			
				sehr	frostempfir	ndlich	
	Wasserdur (Abschätzu	_		1 * 1	0 ⁻⁴ bis 1 * 10) ⁻⁷ m/s	
	Wichte	Wichte unter	Reibungs- winkel	Kohäsion drainiert	Kohäsion undrainiert	Steifemodul	
Bodenkennwerte	[kN/m³]	[kN/m³]	[°]	[kN/m ²]	[kN/m²]	[MN/m ²]	
	20-21	10-12	30-35	0-5	5-10	20-80	

3.4.4. Geschiebelehm

	bung

Ton bis Schluff, stark sandig, zum Teil schwach kiesig oder
Sand, schluffig bis stark schluffig, schwach tonig, zum Teil schwach kiesig



	Geschiebele	hm wurde i	in folgenden E	Bohrungen a	ngetroffen:		
	Bohrur	ng	Schichtoberkante [m u. GOK]		unterkante u. GOK]	Mächtigkeit gesamt [m]	
	KRB-0	1	1,00	2	2,00	1,00	
	KRB-0	2	0,60	1	1,90	1,30	
	KRB-0	3	1,10	1	1,60	0,50	
	KRB-0	KRB-06 0,90		1	1,60	0,70	
Angetroffen in:	KRB-0	KRB-07 0,70		1	1,70	1,00	
	KRB-0	8	0,70	1	1,70	1,00	
	KRB-0	9	2,20	2	2,65	0,45	
	KRB-1	0	0,55	1	1,90	1,35	
	KRB-1	1	0,40	2	2,50	2,10	
	KRB-1	3	0,40	1	1,40	1,00	
	KRB-1	5	0,60	2	2,50	1,90	
	KRB-1	6	0,50	1	1,00	0,50	
	KRB-1	7	1,00	2	2,10	1,10	
	Benennung	nach DIN 14	4688-1	sisaCl, sisagrCl, clsiSa, clsigrSa			
	Bodengrupp	Bodengruppe nach DIN 18196		UL,	UL, TL, TM, SU*, ST*		
	Bodenklasse nach DIN 18300 (2012)				4		
Benennung und	Homogenbe	ereich		EA-03			
Einteilung	Konsistenz /	Lagerungs	dichte	Weich bis steif			
	Frostsicherh	neit nach ZT	V E-StB 17	F3			
	/14/			sehr	frostempfir	ndlich	
	Wasserdurc (Abschätzur	_		1 * 1	1 * 10 ⁻⁶ bis 1 * 10 ⁻⁸ m/s		
	Wichte	Wichte unter Auftrieb	Reibungs- winkel	Kohäsion drainiert	Kohäsion undrainiert	Steifemodul	
Bodenkennwerte	[kN/m³]	[kN/m³]	[°]	[kN/m²]	[kN/m²]	[MN/m ²]	
	18-20	9-11	25-30	0-20	5-50	2-5	
3.4.5. Verwitterungs	zone der Un	terkreide					
Beschreibung	(Tonsteine o	des Wealdei	erwitterungsz n) aus stark so gem, sandiger	hluffigem, k		-	
Angetroffen in:	Verwitterun angetroffen	_	Unterkreide v	wurde in folg	genden Bohi	rungen	

Proj	ekt-Nr.	1564-00

Geotechnischer Bericht vom 18. August 2025 Seit			Seite -15			
Bohru	ing	Schichtoberkanto [m u. GOK]	e		unterkante u. GOK]	Mächtigkeit gesamt [m]
KRB-0	01	2,00		>	2,80	> 0,80
KRB-0	02	1,90		>	2,80	> 0,90
KRB-0	03	1,60		>	2,50	> 0,90
KRB-0	04	2,50		>	3,70	> 1,20
KRB-0	05	3,70		>	4,10	> 0,40
KRB-0	06	1,60		>	2,70	> 1,10
KRB-0	07	1,70		>	2,70	> 1,00
KRB-0	08	1,70		>	2,70	> 1,00
KRB-0	09	2,65		>	3,20	> 0,55
KRB-:	10	1,90		>	2,50	> 0,60
KRB-:	11	2,50		>	2,70	> 0,20
KRB-:	12	2,40		>	2,65	> 0,25
KRB-:	13	1,40		>	2,80	> 1,40
KRB-:	14	0,50		>	2,20	> 1,70
KRB-:	15	2,50		>	2,90	> 0,40
KRB-:	16	1,00		>	1,70	> 0,70
KRB-:	17	2,10		>	2,70	> 0,60
Benennung	nach DIN 14	4688-1		saCl, sisa	Cl, sisagrCl,	clsaSi, clSi
Bodengruppe nach DIN 18196 UL, TL, TM, TA, SU*			SU*			
Bodenklass (2012)	e nach DIN 1	18300	4,		eichen des enklasse 6 m	Festgesteins löglich
Homogenb	ereich				EA-04	
Konsistenz	/ Lagerungs	dichte		,	Weich bis fe	st
Frostsicherheit nach ZTV E-StB 17 /14/		V E-StB 17		F3		
				senr	frostempfi	nalich
Wasserdure (Abschätzu	_			5 * 10	0 ⁻⁶ bis 1 * 10)⁻ ⁸ m/s
Wichte	Wichte unter Auftrieb	Reibungs- winkel		ohäsion Irainiert	Kohäsion undrainiert	Steifemodul
[kN/m³]	[kN/m³]	[°]		[kN/m²]	[kN/m²]	[MN/m ²]
19-21	9-11	20-30		0-40	0-80	2-15

3.4.6. Festgestein?

Bodenkennwerte

Beschreibung

Benennung und Einteilung

Die am Standort anstehenden Festgesteine (vermutlich Tonstein) können mit dem eingesetzten Kleinrammbohrverfahren nicht durchteuft werden.



Die Oberkante der Festgesteine wurde daher mit dem maximalen Bohrbzw. Rammfortschritt abgeschätzt.

Festgestein wird in folgenden Tiefen erwartet:

Bohrung	Schichtoberkante [m u. GOK]
KRB-01	3,40
KRB-02	> 5,00
KRB-03	> 5,00
KRB-04	3,70
KRB-05	4,20
KRB-06	3,10
KRB-07	> 5,00
KRB-08	3,20
KRB-09	3,40
KRB-10	2,50
KRB-11	3,40
KRB-12	3,60
KRB-13	3,40
KRB-14	2,30
KRB-15	3,50
KRB-16	1,70
KRB-17	3,30

Angetroffen in:

	Benennung nach DIN 14689-1	Ton, Tonstein, Mergelstein
Benennung und	Bodenklasse nach DIN 18300 (2012)	5, 6
Einteilung	Homogenbereich	-
	Wasserdurchlässigkeit	_

3.5. Schadstoffkonzentrationen

(Abschätzung)

3.5.1. Humoser Oberboden


Aus dem im Bereich der Baumaßnahme als Aushub anfallenden humosen Oberboden wurden folgende Mischproben zusammengestellt:

Analysierte Proben

- Mischprobe "MP Oberboden Nord" aus den Oberbodenschichten der Bohrungen KRB-01 bis KRB-04 und KRB-07,
- Mischprobe "MP Oberboden Mitte" aus den Oberbodenschichten der Bohrungen KRB-05, KRB-06 und KRB-08 bis KRB-10 sowie
- Mischprobe "MP Oberboden Süd" aus den Oberbodenschichten der Bohrungen KRB-11 bis KRB-17.

Röh	rs & 1	Herr	mann
T/OII			THE STREET

Projekt-Nr. 1564-001	Geotechnischer Bericht vom 18. August 2025 Seite -17
	Die in den Mischproben enthaltenen Einzelproben können dem Probenverzeichnis (Anlage 3) entnommen werden.
Erhalt des Oberbodens	Oberboden (Mutterboden) ist gem. Baugesetzbuch (BauGB /2/ § 202 (Schutz des Mutterbodens) "in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen". Auch das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG /4/) regelt in § 1, dass bei Einwirkungen auf den Boden, wie bei der geplanten Abgrabung, Beeinträchtigungen seiner Funktionen so weit wie möglich vermieden werden.
Schadstoffe	Die Mischproben weisen keine erhöhten Schadstoffkonzentrationen auf. (siehe Prüfbericht in Anlage 5).
Bewertung nach BBodSchV	Die Mischproben halten den Grenzwert von 70 % der Versorhungswerte des BBodSchV ein. Der Oberboden kann daher überall, auch auf landwirtschaftliche Flächen, als Oberboden eingesetzt werden
	Der Oberboden hält entsprechend auch die Prüfwerte der BBodSchV für die Nutzung "Wohngebiete" ein (siehe Tabelle 1). Daher ist eine Verwertung des Oberbodens im Bereich der Baumaßnahme in Bezug auf den Wirkungspfad Boden-Mensch möglich.
3.5.2. Boden	
	Aus den im Bereich der Baumaßnahme unter dem Oberboden anstehenden Bodenschichten wurden folgende Mischproben zusammengestellt:
	 Mischprobe "MP Boden Nord" aus den Bodenschichten der Bohrungen KRB-01 bis KRB-04 und KRB-07,
Analysierte Proben	 Mischprobe "MP Boden Mitte" aus den Bodenschichten der Bohrungen KRB-05, KRB-06 und KRB-08 bis KRB-10 sowie
	 Mischprobe "MP Boden Süd" aus den Bodenschichten der Bohrungen KRB-11 bis KRB-17.
	Die in den Mischproben enthaltenen Einzelproben können dem Probenverzeichnis (Anlage 2) entnommen werden.
	In der Analyse nach den Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung zeigen alle Mischproben leicht erhöhte Nickel- und Zink-Konzentrationen im Feststoff (siehe Prüfbericht in Anlage 6).
Einstufung nach Ersatzbaustoff-	Die Mischproben können aufgrund ihrer geringen Schadstoff- Konzentrationen in die
verordnung	Materialklasse BM-0*
	der Ersatzbaustoffverordnung eingestuft werden (siehe Tabelle 3).
	Für den pH-Wert sind in dieser Materialklasse keine einschränkenden Werte definiert.
Abfallschlüssel	Soll der Boden nicht verwertet werden, kann er mit dem Abfallschlüssel



17 05 04

(Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen)

einer geeigneten Entsorgungsanlage zugeführt werden.

Gemäß DepV, § 6, Absatz 1a, Nr. 2 kann der Boden als

nicht gefährlicher Abfall

auf einer

Deponie der Klasse 0 (DK 0)

angeliefert werden. Bei besonderer Genehmigungslage der vorgesehenen Deponie kann die Analyse zusätzlicher Parameter gefordert werden.

3.6. Homogenbereiche

Schicht	Erdarbeiten nach DIN 18300	Bemerkung
Oberboden	EA-01	
Geschiebedecksand / Fluviatile Sande	EA-02	
Geschiebelehm	EA-03	
Verwitterungszone der Unterkreide	EA-04	

Im Folgenden werden nur die Homogenbereiche in ihren Eigenschaften näher definiert, die auch durch das o. a. Bauverfahren betroffen sind.

	Ortsübliche Bezeichnung	Oberboden, Mutterboden
	Körnungsbänder DIN EN ISO 17 892-4	Schwach schluffiger, vereinzelt kiesiger Sand
	Massenanteil Steine DIN EN ISO 14 688-1	Nicht erbohrt, Steinanteil möglich
	Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14 688-1	Nicht erbohrt, Blöcke unwahrscheinlich
Homogenbereich EA-01 Oberboden	Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14 688-1	Nicht erbohrt, große Blöcke unwahrscheinlich
	Bodengruppe DIN 18 196	ОН
	Dichte DIN EN ISO 17 892-2 oder DIN 18 125-2	1,5 - 1,7 g/cm ³
	Undrainierte Scherfestigkeit / Sensitivität DIN 4094-4	Nicht bestimmt
	Wassergehalt DIN EN ISO 17 892-1	Ca. 8 – 10 %

	Plastizitätszahl DIN EN ISO 17 892-12	Nicht relevant, da rolliges Materia
	Konsistenzzahl DIN EN ISO 17 892-12 / Konsistenz DIN EN ISO 14 688-1	Nicht relevant, da rolliges Materia
	Durchlässigkeit	Abgeschätzt:
	DIN 18 130	1 * 10 ⁻⁴ bis 1 * 10 ⁻⁶ m/s
	Lagerungsdichte I _D DIN EN ISO 14688-2	$I_D = 0 - 35 \%$ (sehr locker bis locker gelagert)
	Sondierwiderstand DPH-15	$N_{10} = 1 - 2$
	Organischer Anteil DIN 18 128	Schwach organisch 2 – 6 Gew%
	BBodSchV (Vorsorgewerte)	Als Oberboden verwertbar
	EBV-Materialklasse	Voraussichtlich BM-0
	LAGA-Zuordnungsklasse	Nicht bestimmt
	Deponieklasse	Nicht bestimmt
	Ortsübliche Bezeichnung	Sand, lehmiger Sand
		Geschiebedecksand: Schwach schluffiger bis schuffiger, vereinzelt kiesiger Sand
		Fluviatile Sande:
Homogenbereich EA-02	Körnungsbänder DIN EN ISO 17 892-4	Ton: 2,9 Gew% Schluff: 35,3 Gew% Sand: 61,6 Gew% Kies: 0,2 Gew%
Geschiebedecksand / Fluviatile bzw.		(siehe Prüfbericht Probe "KRB-05: 1,20-2,00 m" in Anlage 4)
glazifluviatile Sande	Massenanteil Steine DIN EN ISO 14 688-1	Nicht erbohrt, Steinanteil bis ca. 5 Gew% möglich
	Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14 688-1	Nicht erbohrt, Blöcke unwahrscheinlich
	Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14 688-1	Nicht erbohrt, große Blöcke unwahrscheinlich
	Bodengruppe DIN 18 196	SW, SU, SU*

	Dichte DIN EN ISO 17 892-2 oder DIN 18 125-2	1,7 – 2,1 g/cm ³		
	Undrainierte Scherfestigkeit / Sensitivität DIN 4094-4	Nicht bestimmt		
	Wassergehalt DIN EN ISO 17 892-1	Ca. 13 %		
	Plastizitätszahl DIN EN ISO 17 892-12	Nicht relevant, da rolliges Material		
	Konsistenzzahl DIN EN ISO 17 892-12 / Konsistenz DIN EN ISO 14 688-1	Nicht relevant, da rolliges Material		
		Kornverteilung:		
	Durchlässigkeit	1,1 * 10 ⁻⁵ m/s		
	DIN 18 130	Abgeschätzt:		
		1 * 10 ⁻⁴ bis 1 * 10 ⁻⁷ m/s		
	Lagerungsdichte I _D DIN EN ISO 14688-2	$I_D = 15 - 85 \%$ (locker bis dicht gelagert)		
	Sondierwiderstand DPH-15	N ₁₀ = 1 – 55		
	Organischer Anteil DIN 18 128	Schwach organisch 2 – 6 Gew%		
	EBV-Materialklasse	BM-0*		
	LAGA-Zuordnungsklasse	Nicht bestimmt		
	Deponieklasse	DK 0		
	Ortsübliche Bezeichnung	Sandiger Lehm, kiesiger Lehm		
Homogenbereich EA-03 Geschiebelehm	Körnungsbänder	Ton bis Schluff, sandig, schwach kiesig		
	DIN EN ISO 17 892-4	Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig		
	Massenanteil Steine DIN EN ISO 14 688-1	Nicht erbohrt, Steine möglich		
	Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14 688-1	Nicht erbohrt, Blöcke nicht ausgeschlossen		
	Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14 688-1	Nicht erbohrt, große Blöcke nicht ausgeschlossen		

Pro	ie	kt-	Nr	. 15	664	-0	101
-----	----	-----	----	------	-----	----	-----


	Bodengruppe DIN 18 196	UL, TL, TM, SU*, ST*		
Dichte DIN EN ISO 17 892-2 oder DIN 18 125-2 Undrainierte Scherfestigkeit / Sensitivität DIN 4094-4 Wassergehalt DIN EN ISO 17 892-1 Plastizitätszahl DIN EN ISO 17 892-12	DIN EN ISO 17 892-2 oder	1,8 – 2,0 g/cm ³		
	Sensitivität	Nicht bestimmt		
	_	Ca. 15 – 25 %		
	$I_P = 4 - 10 \%$ (gering plastisch bis ziemlich plastisch)			
	Konsistenzzahl DIN EN ISO 17 892-12 / Konsistenz DIN EN ISO 14 688-1	$I_C = 0.50 - 1.00$ (weich bis steif)		
	Durchlässigkeit	Abgeschätzt:		
	DIN 18 130	1 * 10 ⁻⁶ bis 1 * 10 ⁻⁸ m/s		
	Lagerungsdichte I _D DIN EN ISO 14688-2 Sondierwiderstand DPH-15 Organischer Anteil DIN 18 128 EBV-Materialklasse LAGA-Zuordnungsklasse	Nicht relevant, da bindiges Material		
		$N_{10} = 1 - 12$		
		Schwach organisch 2 – 6 Gew%		
		BM-0*		
		Nicht bestimmt		
	Deponieklasse	DK 0		
	Ortsübliche Bezeichnung	Sandiger Lehm, sandiger Ton, lehmiger Sand, toniger Sand		
EA-04 Verwitterungszone der Unterkreide	Körnungsbänder DIN EN ISO 17 892-4	Ton: 5,7 Gew% Schluff: 83,9 Gew% Sand: 3,7 Gew% Kies: 6,7 Gew% (siehe Prüfbericht Probe "KRB-08:		
	Massenanteil Steine DIN EN ISO 14 688-1	2,00-2,70 m" in Anlage 4) Steinanteil ca. 20 Gew%		
	Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14 688-1	Nicht erbohrt, Blöcke wahrscheinlich		



Bodengruppe DIN 18 196 Dichte DIN EN ISO 17 892-2 oder DIN 18 125-2 Undrainierte Scherfestigkeit / Sensitivität DIN 4094-4 Wassergehalt DIN EN ISO 17 892-1 Plastizitätszahl DIN EN ISO 17 892-12 Konsistenzzahl DIN EN ISO 17 892-12 / Konsistenz DIN EN ISO 14 688-1	wahrscheinlich UL, TL, TM, TA, SU* $1,9-2,1 \text{ g/cm}^3$ $1,9-2,1 \text{ g/cm}^3$ Nicht bestimmt $Ca.\ 15-20\ \%$ $I_P=4->20\ \% \text{ (gering plastisch bis ausgeprägt plastisch)}$ $I_C=0,50->1,00 \text{ (weich bis fest)}$
DIN 18 196 Dichte DIN EN ISO 17 892-2 oder DIN 18 125-2 Undrainierte Scherfestigkeit / Sensitivität DIN 4094-4 Wassergehalt DIN EN ISO 17 892-1 Plastizitätszahl DIN EN ISO 17 892-12 Konsistenzzahl DIN EN ISO 17 892-12 / Konsistenz DIN EN ISO 14 688-1	$1,9-2,1\ g/cm^3$ Nicht bestimmt Ca. $15-20\ \%$ $I_P=4->20\ \%$ (gering plastisch bis ausgeprägt plastisch)
DIN EN ISO 17 892-2 oder DIN 18 125-2 Undrainierte Scherfestigkeit / Sensitivität DIN 4094-4 Wassergehalt DIN EN ISO 17 892-1 Plastizitätszahl DIN EN ISO 17 892-12 Konsistenzzahl DIN EN ISO 17 892-12 / Konsistenz DIN EN ISO 14 688-1	Nicht bestimmt Ca. $15-20\%$ $I_P=4->20\%$ (gering plastisch bis ausgeprägt plastisch)
Sensitivität DIN 4094-4 Wassergehalt DIN EN ISO 17 892-1 Plastizitätszahl DIN EN ISO 17 892-12 Konsistenzzahl DIN EN ISO 17 892-12 / Konsistenz DIN EN ISO 14 688-1	Ca. $15-20 \%$ $I_P = 4->20 \%$ (gering plastisch bis ausgeprägt plastisch)
DIN EN ISO 17 892-1 Plastizitätszahl DIN EN ISO 17 892-12 Konsistenzzahl DIN EN ISO 17 892-12 / Konsistenz DIN EN ISO 14 688-1	I_P = 4 – > 20 % (gering plastisch bis ausgeprägt plastisch)
DIN EN ISO 17 892-12 Konsistenzzahl DIN EN ISO 17 892-12 / Konsistenz DIN EN ISO 14 688-1	ausgeprägt plastisch)
DIN EN ISO 17 892-12 / Konsistenz DIN EN ISO 14 688-1	$I_c = 0.50 - > 1.00$ (weich bis fest)
	Kornverteilung:
Durchlässigkeit	$k_f = 1.5 * 10^{-6} \text{ m/s}$
DIN 18 130	Abgeschätzt:
	5 * 10 ⁻⁶ bis 1 * 10 ⁻⁸ m/s
	Nicht relevant, da bindiges Material
Sondierwiderstand DPH-15	N ₁₀ = 2 – 225
	Schwach organisch 2 – 6 Gew%
Organischer Anteil DIN 18 128	bis
	Mittel organisch 6 – 20 Gew%
EBV-Materialklasse	BM-0*
LAGA-Zuordnungsklasse	Nicht bestimmt
Deponieklasse	DK 0
verhältnisse	

3.7. Grundwasserverhältnisse

Grundwasser	Die Grundwasseroberfläche wurde in den offenen Bohrlöchern in
Grundwasser	folgenden Tiefen eingemessen (siehe auch Anlage 3):



Bohrung	Höhe GOK [m NHN]	Wasserstand [m u. GOK]	Wasserstand [m NHN]
KRB-01	40,06	2,60	37,46
KRB-03	40,15	1,56	38,59
KRB-04	40,15	1,36	38,79
KRB-05	40,25	1,72	38,53
KRB-06	40,39	2,32	38,07
KRB-07	40,09	2,54	37,55
KRB-09	40,31	1,18	39,13
KRB-10	40,52	2,30	38,22
KRB-11	40,71	1,55	39,16
KRB-12	40,45	1,05	39,40
KRB-13	40,30	1,30	39,00
KRB-14	40,33	1,05	39,28
KRB-15	40,80	1,53	39,27
KRB-16	40,92	1,30	39,62
KRB-17	40,53	1,30	39,23

Oberflächenwasser, Schichtwasser

Innerhalb der bindigen Bodenschichten kann in Zeiten erhöhter Grundwasserneubildung (Winterhalbjahr) mit dem Auftreten von Schichtwasservorkommen zu rechnen sein.

Gemäß BWK Merkblatt 8 /5/ ist der Bemessungsgrundwasserstand der Grundwasserhöchststand, der sich witterungsbedingt einstellen kann.

Offizielle Angaben zum höchsten anzunehmenden Grundwasserstand (HGW) liegen für das Bauvorhaben nicht vor.

Bemessungsgrundwasserstand Aufgrund der Wasserdurchlässigkeit von $k_f \leq 1*10^{-4} \text{ m/s}$ der anstehenden Bodenschichten kann es in niederschlagsreichen Perioden zu einem Aufstau von Wasser innerhalb der Arbeitsraumverfüllung der Baugruben auftreten, da diese in der Regel eine bessere Wasserdurchlässigkeit aufweist, als der ungestörte Untergrund. In diesem Fall kann das zeitweise aufstauende Sickerwasser zu einem Grundwasserkörper über einer gering durchlässigen Schicht führen, was bei der Abdichtung der Bauwerke und der Berechnung der Auftriebssicherheit zu berücksichtigen ist.

Daher ist für die Baukonstruktion nach BWK M 8 /5/ der

Bemessungsgrundwasserstand mit der Geländeoberkante GOK

anzusetzen.

Beton- und Stahlaggressivität Zur Bestimmung der Beton- und Stahlaggressivität des Grundwassers im Bereich des Bauvorhabens wurde aus dem Bohrloch der Bohrung KRB-17 eine Wasserprobe entnommen und auf ihre Betonaggressivität nach DIN 4030 und Stahlaggressivität nach DIN 50929-3 analysiert.



Das Grundwasser fällt in die

Expositionsklasse XA-2 (mäßig angreifend)

(siehe Anlage 7).

Hinsichtlich seiner Stahlaggressivität zeigt das Grundwasser eine

geringe / sehr geringe Korrosionswahrscheinlichkeit

für Mulden- und Lochkorrosion / Flächenkorrosion im Unterwasserbereich und eine

geringe / sehr geringe Korrosionswahrscheinlichkeit

für Mulden- und Lochkorrosion / Flächenkorrosion an der Wasser/Luft-Grenze (siehe Anlage 7).

4 Auswertung und Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergebnisse

Beurteilung des Untersuchungs- umfangs	Für das Baugebiet standen 17 Kleinrammbohrungen und 17 schwere Rammsondierungen zur Auswertung zur Verfügung. Die Anzahl der Bodenaufschlüsse war vom Auftraggeber vorgegeben und entspricht den Anforderungen des EC 7 Anhang B.3 an die Abstände der Aufschlusspunkte (20–200 m).
	Die im Konzept vorgesehene Erkundungstiefe von 5 m entspricht für den Straßen- und Kanalbau der Mindestforderung des EC Anhang B.3 von 2 m unter Gründungssohle.
Beurteilung der geotechnischen Untersuchungs- ergebnisse	Die Angaben zum örtlichen Schichtaufbau wurden direkten Aufschlüssen (Kleinrammbohrungen) entnommen.
	Die Angaben zur Lagerungsdichte bzw. Konsistenz der örtlichen Bodenschichten wurden nicht direkt im Labor bestimmt, sondern aus den Schlagzahlen N_{10} der durchgeführten Rammsondierungen abgeleitet.
	Die für die Gründungsempfehlung und Standsicherheitsnachweise erforderlichen Bodenkennwerte wurden auf Grundlage der jeweiligen Bodengruppe und ihrer Lagerungsdichte bzw. Konsistenz der Literatur /13/ entnommen.
	Die Anforderungen des EC 7 an den Untersuchungsumfang für die geotechnische Kategorie 2 sind damit erfüllt.



5 Folgerungen, Empfehlungen und Hinweise

5.1. Gründungsempfehlung Verkehrsflächen

5.1.1. Straßenoberbau

Für die Verkehrsflächen ergibt sich die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus gemäß RStO 12/7/ bei einer Belastungsklasse von Bk 1,0 wie folgt:

Ausgangswert Tabelle 6	F3	60 cm	
Mehr- oder Minderdicken infolge örtlicher Verhältnisse:			
Frosteinwirkzone	II	+ 5 cm	
kleinräumige Klimaunterschiede	keine besonderen	± 0 cm	
Wasserverhältnisse im Untergrund	Grund- oder Schichtenwasser dauernd oder zeitweise höher als 1,5 m unter Planum	+ 5 cm	
Lage der Gradiente	Geländehöhe bis Damm ≤ 2,0 m	± 0 cm	

über Rinnen bzw. Abläufe

und Rohrleitungen

- 5 cm

65 cm

Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus

5.1.2. Baugrundverbesserung

Bei der o. a. Gründungstiefe eines Tiefeinbaus stehen im Planum verdichtungsfähige Böden der Bodengruppe SU, SU*, SW an. Es ist daher davon auszugehen, dass der Verformungsmodul $E_{V2} \ge 45 \text{ MN/m}^2$ zumindest nach einer Nachverdichtung des Planums erreicht wird.

Planum im Bereich
KRB-01, KRB-03,
KRB-04, KRB,05,
KRB-06, KRB-09,
KRB-12 und KRB-17

Hier sind

Entwässerung der Fahrbahn /

Ausführung der Randbereiche

Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus:

keine baugrundverbessernden Maßnahmen

erforderlich. Der ungebundene Oberbau kann direkt auf dem freigelegten Bodenplanum gründen.

Wenn der Verformungsmodul trotz Nachverdichtung nicht erreicht wird oder im Bereich des Planums bindige Böden angetroffen werden, sind baugrundverbessernde Maßnahmen erforderlich.

Wir empfehlen hier, den Verformungsmodul nach Freilegung des Planums durch Plattendruckversuche nach DIN 18 134-300 zu prüfen.

Planum im Bereich KRB-02, KRB-07,

Bei der o. a. Gründungstiefe eines Tiefeinbaus stehen im Planum weiche bis steife Böden der Bodengruppe UL, TL, TM, ST* an, denen KRB-08, KRB,10, KRB-11, KRB-13, KRB-14, KRB-15 und KRB-16

Projekt-Nr. 1564-001

überschlägig ein Verformungsmodul E_{V2} von 10 MN/m² zugeordnet werden kann /9/.

Um einen Verformungsmodul E_{V2} ≥ 45 MN/m² zu erreichen sind daher

baugrundverbessernde Maßnahmen erforderlich.

Hier empfehlen wir ebenfalls, das Verformungsmodul nach Freilegung des Planums mittels Plattendruckversuchen gemäß DIN 18 134-300 zu prüfen.

Um einen erforderlichen Verformungsmodul $E_{V2} \ge 45 \text{ MN/m}^2$ zu erreichen, empfehlen wir, einen Bodenaustausch im Planum durchzuführen, welcher in Abhängigkeit vom Verformungsmodul E_{V2} folgende Mindestmächtigkeiten aufweisen sollte:

Verformungsmodul	Mindestmächtigkeit
5 MN/m ²	60 cm
10 MN/m²	40 cm
15 MN/m²	35 cm
20 MN/m ²	20 cm
25 MN/m²	15 cm
30 MN/m²	10 cm
40 MN/m ²	5 cm

Angesichts eines Verformungsmoduls $E_{V2} \approx 10 \text{ MN/m}^2$ auf dem Planum empfehlen wir, für die weitere Planung zunächst von einem

Bodenaustausch von 40 cm

Gründung der Verkehrsflächen

auszugehen. Diese Empfehlung sollte nach Freilegen des Planums über Plattendruckversuche verifiziert werden.

Der Bodenaustausch sollte mit einem kornabgestuften, verdichtungsfähigen Material erfolgen. Wir empfehlen, ein gut verdichtungsfähiges

Brechkorngemisch der Bodengruppen GW / GI / GE

zu verwenden. Sehr gut geeignet ist ein Schottertragschichtmaterial STS gemäß den Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden im Straßenbau (TL SoB-StB 20 /8/) in der Körnung 0/32 oder 0/45. Es sind aber auch andere, entsprechend trag- und verdichtungsfähige Korngemische der Bodengruppen GT / GU / SU / ST / SW / SI / SE geeignet, hier ist im Einzelfall mit höheren Schichtstärken zu rechnen. Wir empfehlen bei Verwendung dieser Bodengruppe Versuchsfelder im Baufeld einzurichten.

Der Bodenaustausch ist in Lagen von maximal 30 cm aufzubringen und fachgerecht zu verdichten.

Erfahrungsgemäß kann die Gesamtmächtigkeit des ungebundenen Oberbaus und Bodenaustauschs bei der Verwendung von Schottermaterial um 15 - 20 cm verringert werden, wenn in der

ungebundenen Tragschicht und dem darunter befindlichen Bodenaustauschmaterial zwei Lagen Geogitter eingebaut werden. Die beiden Geogitterlagen sind dabei an der Unterkante und in der Mitte des Gesamtpakets aus ungebundenen Tragschichten und Bodenaustausch anzuordnen.

Angesichts des bindigen Planums empfehlen wir, unter dem Bodenaustauschmaterial ein Geovlies der Robustheitsklasse GRK 3 (≥ 150 g/m²) zur Materialtrennung anzuordnen. Bei dem Einsatz von Geogittern zur Tragschichtbewehrung kann alternativ das untere Geogitter als Geogitter / Geovlies-Kombination ausgeführt werden. Bei dem oberen Geogitter ist dies nicht erforderlich.

Gründung der Verkehrsflächen auf Bodenverbesserung mit hydraulischen Bindemitteln Alternativ zum Bodenaustausch kann die erforderliche Tragfähigkeit des Planums auch durch eine Bodenverbesserung mittels hydraulischer Bindemittel erfolgen. Aufgrund der überwiegend schluffig-tonigen Zusammensetzung der anstehenden Böden empfehlen wir hier den Einsatz von Mischbinder 50/50.

Die Zugabemenge richtet sich nach dem zum Zeitpunkt der Baumaßnahme vorliegendem Wassergehalt des Bodens.

Wir empfehlen, für die weitere Planung zunächst von einer

Zugabemenge von 3 Gew.-% (Bauzeit Sommer /Herbst) bis 5 Gew.-% (Bauzeit Winter / Frühjahr)

auszugehen, die in die oberen 30 cm des Planums einzufräsen sind.

5.2. Gründungsempfehlung Entwässerungskanäle

Wir gehen davon aus, dass die Entwässerungskanäle im Baufeld in einer Tiefe zwischen 2,00 und 3,00 m u. GOK verlegt werden sollen.

Bei dieser Gründungstiefe stehen im Planum der Entwässerungskanäle überwiegend steife bis feste Böden der Bodengruppe UL, TL, TM, TA, TA, SU* und ST* an, denen überschlägig ein Verformungsmodul E_{V2} von 10 bis 20 MN/m² zugeordnet werden kann /9/.

Um einen anzustrebenden Verformungsmodul $E_{V2} \ge 45 \text{ MN/m}^2 \text{ zu}$ erreichen sind daher

Erforderlichkeit von Baugrundverbesserungen

baugrundverbessernde Maßnahmen erforderlich.

Wir empfehlen hier, den Verformungsmodul nach Freilegung des Planums durch Plattendruckversuche nach DIN 18 134-300 zu prüfen.

Im Planum der Entwässerungskanäle der Bohrungen KRB-04, KRB-05, KRB-09 und KRB-12 könnten bei dieser Gründungstiefe verdichtungsfähige Böden der Bodengruppe SU, SU* anstehen. Es ist daher davon auszugehen, dass ein Verformungsmodul $E_{V2} \ge 45 \text{ MN/m}^2$ zumindest nach einer Nachverdichtung des Planums erreicht wird.

Hier sind

keine baugrundverbessernden Maßnahmen



erforderlich. Die Entwässerungskanäle können mit der erforderlichen Bettungsschicht direkt auf dem freigelegten Bodenplanum gründen.

Hier empfehlen wir ebenfalls, das Verformungsmodul nach Freilegung des Planums mittels Plattendruckversuchen gemäß DIN 18 134-300 zu prüfen.

Vor Beginn der Bauausführung sollte die Übereinstimmung Baugrundverhältnisse mit der Rohrstatik und den Angaben der Rohrhersteller geprüft werden.

Um einen den anzustrebenden Verformungsmodul $E_{V2} \ge 45 \text{ MN/m}^2$ im Planum der Entwässerungskanäle zu erreichen, empfehlen wir, einen Bodenaustausch durchzuführen, welcher in Abhängigkeit vom Verformungsmodul E_{V2} folgende Mindestmächtigkeiten aufweisen sollte:

Verformungsmodul	Mindestmächtigkeit
5 MN/m ²	60 cm
10 MN/m²	40 cm
15 MN/m²	35 cm
20 MN/m²	20 cm
25 MN/m²	15 cm
30 MN/m²	10 cm
40 MN/m ²	5 cm

Gründung der Entwässerungskanäle Angesichts eines Verformungsmoduls $E_{V2} \approx 15 \text{ MN/m}^2$ auf dem Planum empfehlen wir, für die weitere Planung zunächst von einem

Bodenaustausch von 30 cm

auszugehen.

Wir empfehlen, nach Freilegung des Planums das Verformungsmodul durch Plattendruckversuche gemäß DIN EN 13474-1 (DIN 18 134-300) zu prüfen. Wird dabei ein niedrigeres oder höheres Verformungsmodul festgestellt, muss die Mächtigkeit des Bodenaustauschs entsprechend angepasst werden.

Der Bodenaustausch sollte mit einem kornabgestuften, verdichtungsfähigen Material erfolgen. Wir empfehlen, ein gut verdichtungsfähiges

Brechkorngemisch der Bodengruppen GW / GI / GE

zu verwenden. Sehr gut geeignet ist ein Schottertragschichtmaterial STS gemäß den Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden im Straßenbau (TL SoB-StB 20 /8/) in der Körnung 0/32 oder 0/45. Es sind aber auch andere, entsprechend trag- und verdichtungsfähige Korngemische der Bodengruppen GT / GU / SU / ST / SW/ SI / SE geeignet, hier ist im Einzelfall mit höheren Schichtstärken zu rechnen.



Wir empfehlen bei Verwendung dieser Bodengruppe Versuchsfelder im Baufeld einzurichten.

Der Bodenaustausch ist in Lagen von maximal 30 cm aufzubringen und fachgerecht zu verdichten.

Angesichts des bindigen Planums empfehlen wir, unter dem Bodenaustauschmaterial ein Geovlies der Robustheitsklasse GRK 3 (≥ 150 g/m²) zur Materialtrennung anzuordnen. Bei dem Einsatz von Geogittern zur Tragschichtbewehrung kann alternativ das untere Geogitter als Geogitter / Geovlies-Kombination ausgeführt werden. Bei dem oberen Geogitter ist dies nicht erforderlich.

5.3. Umgang mit Grundwasser

Die Baugruben liegen bereichsweise unter der Grundwasseroberfläche, so dass Maßnahmen zur Trockenhaltung der Baugrube erforderlich sind. Aufgrund der überwiegend geringen Durchlässigkeit der wasserführenden Bodenschichten ist der Zustrom in die Baugrube gering und kann über Entwässerungsmulden einem zentralen Pumpensumpf zugeleitet werden, aus dem es mittels einer Schmutzwasserpumpe abgeführt werden kann.

Trockenhaltung der Baugrube

Sollten die wasserführenden Bodenschichten eine höhere Durchlässigkeit aufweisen (z. B. im Bereich der Bohrungen KRB-04, KRB-05, KRB-09 und KRB-12), sollte die Baugrubenentwässerung über eine geschlossene Grundwasserhaltung erfolgen.

Diese sollte angesichts des hydrogeologischen Aufbaus vorzugsweise durch eine Horizontaldrainage (Sickerschlitze) erfolgen.

Um diese bemessen zu können sind über das vorliegende Gutachten hinausgehende Untersuchungen zum Aufbau und den Eigenschaften des Grundwasserleiters erforderlich.

5.4. Umgang mit Niederschlagswasser

Durchlässigkeit der ungesättigten Bodenzone (k_{f,u}-Wert) Im Untersuchungskonzept war ursprünglich die Prüfung einer dezentralen Versickerungsanlage für Niederschlagswasser vorgesehen. Im Baufeld liegen oberflächlich gut wasserdurchlässige Sande vor, die überwiegend nur eine Mächtigkeit von ca. 1 m erreichen und von gering wasserdurchlässigem Geschiebelehm unterlagert sind. Nur in 4 von 17 Bohrungen werden diese Sande ebenfalls von durchlässigen fluviatilen Sanden unterlagert. In diesen Bereichen wäre eine Versickerung realisierbar. Aufgrund des hohen Grundwasserstands von ca. 1,00 bis 1,70 m u. GOK zum Zeitpunkt der Geländearbeiten bestand der erforderliche Mindestabstand von 1 m zwischen Sohle der Versickerungsanlage und dem höchsten Grundwasserstand nicht. Daher wurde auf die Durchführung des Versickerungsversuchs verzichtet.

Gemäß Aufgabenstellung sollten Aussagen über die generelle Versickerungsfähigkeit der im Baufeld anstehenden Schichten getroffen werden können. Den unter dem Oberboden im Baufeld anstehenden



Böden können folgende Durchlässigkeitsbeiwert-Werte zugeordnet werden:

Geschiebedecksand / Fluviatile Sande:

Die Durchlässigkeit wurde im Labor rechnerisch an einer Probe aus fluviatilem Sand gemäß der Kornverteilung (Anlage 4) ermittelt:

• Probe KRB-05: 1,20-2,00 m: $k_f = 1,1 * 10^{-5} \text{ m/s (SU*)}$

Aufgrund der vergleichbaren Zusammensetzung und Bodengruppen lässt sich erwarten, dass auch der Geschiebedecksand einen ähnlichen Durchlässigkeitswert aufweist.

Geschiebelehm / Verwitterungszone der Unterkreide:

Die Durchlässigkeit wurde im Labor an einer Probe aus der bindigen Verwitterungszone der Unterkreide in einer Probe bestimmt (Anlage 4):

• Probe KRB-08: 2,00-2,70 m: $k_f = 1.5 * 10^{-6} \text{ m/s}$ (TL)

Hier ist ebenfalls anzunehmen, dass der Geschiebelehm einen ähnlichen Durchlässigkeitsbeiwert aufweist.

5.5. Umgang mit Aushubmassen

Der anstehende Oberboden sollte als solcher wiederverwertet werden.

Geotechnische Eignung

Die anfallenden Aushubmassen aus den Bodenschichten (Geschiebedecksand, fluviatile Sande) sind verdichtungsfähig, entsprechen aber nicht den aktuell gültigen Anforderungen an Tragoder Frostschutzschichten im Straßenoberbau. Wir empfehlen daher, Aushub aus diesen Schichten nur bei geeignetem (niedrigem) Wassergehalt für Bodenaustauschmaßnahmen im Straßenunterbau / bzw. Rückverfüllung der Kanal- und Leitungsgräben wieder zu verwenden.

Aushub der örtlichen Bodenschichten Geschiebelehm und Verwitterungszone ist nässeempfindlich und kaum verdichtungsfähig. Wir empfehlen, dieses Material nur nach entsprechender Konditionierung mit hydraulischen Bindemitteln oder nur zur Andeckung zu verwenden.

Maximale Schadstoffkonzentrationen

Da die LAGA TR Boden am 1. August 2023 von der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) /3/ abgelöst wurde, ist diese bei der Verwendung von Bodenmaterial zu beachten. Hinweise zur Verwendung und zum Einbau geben der Abschnitt 4 sowie die Anlage 2 der ErsatzbaustoffV.

Einsatz von zeitweise fließfähigen selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen (ZFSV) /6/ Die ungebundenen Aushubmaterialien (Geschiebedecksand, fluviatile Sande, Geschiebelehm) sind prinzipiell zur Herstellung von zeitweise fließfähigen, selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen geeignet.

Die bindige Verwitterungszone eignet sich grundsätzlich auch zur Herstellung zeitweise fließfähiger, selbstverdichtender Verfüllbaustoffe. Ein sehr plastischer Ton aus der Bodengruppe TA ist jedoch meist nur eingeschränkt geeignet. Dieser Ton lässt sich schwer vermischen und muss gegebenenfalls mit Kalk aufbereitet werden.



5.6. Hinweise zur Bauausführung

	Bei der Herstellung einer abgeböschten Baugrube mit Aushubtiefen über 1,25 m beträgt der nach DIN 4124 maximal zulässige Böschungswinkel aufgrund der weichen Konsistenz bzw. rolligen Beschaffenheit der Bodenschichten β = 45 °.
Sicherung der Baugrube	Im Bereich der geplanten Entwässerungskanäle kann die anstehende Verwitterungszone bei fester Konsistenz ($N_{10} > 17$) mit $\beta = 80$ ° geböscht werden. Oberhalb dieser Tiefe ist ein Böschungswinkel von $\beta = 45$ ° einzuhalten. Wir empfehlen, die genannten Tiefen beim Ausheben der Baugrube durch einen Sachverständigen überprüfen zu lassen.
	Sollte aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Verbau erforderlich werden, ist voraussichtlich der Einsatz Grabenverbaugeräten ausreichend.
Ausheben der Kanalgräben	Für die Kanalgräben könnten bis zur festen Verwitterungszone der Unterkreide ausgehoben werden, die potenziell anstehende Tonsteine enthalten könnte. Die Tonsteine sind voraussichtlich kleinstückig zerbrochen und können mit einem geeigneten Bagger gelöst und geladen werden. Bei verwitterten Tonsteinen kann es zu Erschwernissen kommen, wenn diese eine feste Konsistenz und hohe Plastizität aufweisen und daher in die (alte) Bodenklasse 6 fallen. Wir empfehlen gegebenenfalls, einen Stemmbagger bereitzuhalten. Die anstehenden Tonsteine sind voraussichtlich kleinstückig zerbrochen und können mit einem geeigneten Bagger gelöst und geladen werden.
Sicherung der Bestandsbebauung	Im Einflussbereich des geplanten Bauvorhabens existieren keine bestehenden Gebäude.
Schutz des Planums	Da die Bauarbeiten im Bereich bindiger und damit nässeempfindlicher Schichten stattfinden werden, ist das Planum in jedem Bauzustand vor Nässezutritt zu schützen.



Schriftenverzeichnis 6

- /1/ Bundesregierung (1998): Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502).
- /2/ Bundesregierung (2017): Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634).
- /3/ Bundesregierung (2021): Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung.
- Bund-Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) (2023): Vollzugshilfe zu §§ 6-8 /4/ BBodSchV.
- /5/ BWK (2009): Ermittlung des Bemessungsgrundwasserstandes für Bauwerksabdichtungen – BWK Merkblatt M 8.
- /6/ FGSV (2012): Hinweise für die Herstellung und Verwendung von zeitweise fließfähigen, selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen im Erdbau H ZFSV, Ausgabe 2012 -Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln.
- FGSV (2024): RStO 12/24 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen, Ausgabe 2012/Fassung 2024 - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln.
- /8/ FGSV (2020): Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2020 -Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln.
- IVG Industrieverband Geokunststoffe e.V. (2012): Straßen- und Wegebau mit Geogittern /9/ Obernburg.
- /10/ Kartenserver des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2025): Umweltkarten Niedersachsen, Karte der Hydrologie, Karte des Hochwasserschutzes, Hannover.
- /11/ Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie LBEG (2025): NIBIS Kartenserver Hannover.
- /12/ Niedersächsisches Sozialministerium (1987): Erlass zu Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten vom 23. Februar 1987 (Az. 305.4 – 24 110/2), Hannover.
- /13/ Türke, H. (1999): Statik im Erdbau Ernst & Sohn Verlag, Berlin.
- /14/ FGSV (2017): Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2017 - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln.

Tabellen

Projekt BG Vor dem Tore

Projekt-Nr. 1564-001 **Boden**

Tabelle 1 BBodSchV Vorsorgewerte (70 %)



Bewertungsgrundlage: Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)

Probenbezeichnung	MP Oberboden Nord	MP Oberboden Mitte	MP Oberboden Süd	V	Vorsorgewerte		
Proben-Nr.	10079-12	10079-13	10079-14				
Bodenart	Sand	Sand	Sand	Sand	Lehm / Schluff	Ton	
pH-Wert							
elektrische Leitfähigkeit							μS/cm
TOC	1,12	1,07	1,25				%
Humusgehalt	2,24	2,14	2,5				%
Anorganische Stoffe							
Arsen	2,19	2,49	3,47	7	14	14	mg/kg
Blei	13,9	15,1	18,9	28	49	70	mg/kg
Cadmium	0,15	0,14	0,11	0,28	0,7	1,05	mg/kg
Chrom _{gesamt}	6,91	7,39	11,3	21	42	70	mg/kg
Kupfer	5,06	5,31	6,51	14	28	42	mg/kg
Nickel	2,11	n. n.	3,2	10,5	35	49	mg/kg
Quecksilber	n. n.	n. n.	n. n.	0,14	0,21	0,21	mg/kg
Thallium	n. n.	n. n.	0,1	0,35	0,7	0,7	mg/kg
Zink	15,8	15,3	24	42	105	140	mg/kg
Organische Stoffe				тос	≤ 4 %	> 4 - 9 %	
PCB ₆ und PCB-118	n. n.	n n	n. n.	-	0,035	0.07	ma/ka
•		n. n.			,	'	mg/kg
Benzo(a)pyren	n. n.	n. n.	n. n.		0,21	0,35	mg/kg
PAK ₁₆	n. n.	n. n.	n. n.		2,1	3,5	mg/kg

Die Vorsorgewerte werden für die Bodenart und den TOC-Gehalt überschritten

n. n.

Substanz kleiner Bestimmungsgrenze

kein Elntrag

Nicht analysiert

Tabelle 1

Boden BBodSchV Vorsorgewerte (70 %) Projekt BG Vor dem Tore
Projekt-Nr. 1564-001

Tabelle 2

Bewertungsgrundlage: Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)

Röhrs & Herrmann
Röhrs & Herrmann
Röhrs & Herrmann

Bewertungsgrundlage:	Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)									
Probenbezeichnung Proben-Nr.	MP Oberboden Nord 10079-12	MP Oberboden Mitte	MP Oberboden Süd 10079-14		Kinderspielflächen	Wohngebiete	Park- und Freizeitanlagen	Industrie- und Ge- werbegrundstücke	Einheit	
Antimon					50	100	250	250	mg/kg	
Arsen	2,19	2,49	3,47		50 25	50	125	140	mg/kg	
Blei	13,9	15,1	18,9		200	400	1000	2000	mg/kg	
Cadmium	0,15	0,14	0,11		10	20	50	60	mg/kg	
Chrom _{gesamt}	6,91	7,39	11,3		200	400	400	200	mg/kg	
Chrom _{VI}	0,01	7,00	11,0		130	250	250	130	mg/kg	
Kobalt					300	600	600	300	mg/kg	
Nickel	2,11	n. n.	3,2		70	140	350	900	mg/kg	
Quecksilber	n. n.	n. n.	n. n.		10	20	50	100	mg/kg	
Thallium	n. n.	n. n.	0,1		5	10	25		mg/kg	
Cyanide					50	50	50	100	mg/kg	
Panza(a)nyran					0.5	4	4	-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Benzo(a)pyren PCB ₆	n. n.	n. n.	n. n.		0,5	1 0,8	1 2	5 40	mg/kg	
1 006					0,4	0,6	2	40	mg/kg	
Aldrin					2	4	10		mg/kg	
DDT					4	8	20	200	mg/kg	
Hexachlorbenzol					4	8	20	200	mg/kg	
Hexachlorcyclohexan					5	10	25	400	mg/kg	
Pentachlorphenol					50	100	250	500	mg/kg	
2,4-Dinitrotoluol					3	6	15	50	mg/kg	
2,6-Dinitrotoluol					0,2	0,4	1	5	mg/kg	
Hexyl					150	300	750	1500	mg/kg	
Hexogen					100	200	500	1000	mg/kg	
Nitropenta					500	1000	2500	5000	mg/kg	
2,4,6-Trinitrotoluol					20	40	100	200	mg/kg	
PCDD/PCDF/dl-PCB					100	1000	1000	10000	ng/kg TEQ	

	Prüf	Maßnahmen						
			Die Prüfwerte / Maßnahmenwerte für Kinderspielflächen werden eingehalten					
			Die Prüfwerte / Maßnahmenwerte für Wohngebiete werden eingehalten					
			Die Prüfwerte / Maßnahmenwerte für Park- und Freizeitanlagen werden eingehalten					
			Die Prüfwerte / Maßnahmenwerte für Industrie- ur Gewerbegrundstücke werden eingehalten					
			Die Prüfwerte / Maßnahmenwerte für Industrie- und Gewerbegrundstücke werden überschritten					
n. n.		n. n.	Substanz kleiner Bestimmungsgrenze					
	kein	Eintrag	Nicht analysiert					

Tabelle 2

Oberboden BBodSchV Wirkungspfad Boden-Mensch Projekt BG Vor dem Tore

Projekt-Nr. 1564-001

Tabelle 3 Boden - Bewertung nach ErsatzbaustoffV



Matrix Boden (Sand)

Ersatzbaustoffverordnung Bewertungsgrundlage:

Probenbezeichnung	MP Boden Nord	MP Boden Mitte	MP Boden Süd	BM-0	BM-0*	BM-F0*	BM-F1	BM-F2	BM-F3	Einheit
Proben-Nr.	10079-15	10079-16	10079-17							
Originalsubstanz										
Arsen	8,16	8,02	8,33	10	20	40	40	40	150	mg/kg
Blei	17,2	13,9	15	40	140	140	140	140	700	mg/kg
Cadmium	0,15	0,17	0,18	0,4	1	2	2	2	10	mg/kg
Chrom (gesamt)	24,9	21,7	23,6	30	120	120	120	120	600	mg/kg
Kupfer	11,8	8,09	10,6	20	80	80	80	80	320	mg/kg
Nickel	25,4	18,2	24,3	15	100	100	100	100	350	mg/kg
Quecksilber	n. n.	n. n.	n. n.	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	5	mg/kg
Thallium	0,2	0,2	0,2	0,5	1	2	2	2	7	mg/kg
Zink	73,8	98,1	76,2	60	300	300	300	300	1200	mg/kg
TOC	0,89	0,39	0,55	1	1	5	5	5	5	%
EOX	n. n.	n. n.	n. n.	1	1	3	3	3	10	mg/kg
KW C ₁₀ -C ₂₂	n. n.	n. n.	n. n.		300	300	300	300	1000	mg/kg
KW C ₁₀ -C ₄₀	63	n. n.	n. n.		600	600	600	600	2000	mg/kg
BTEX						1	1	1	1	mg/kg
LHKW						1	1	1	1	mg/kg
PCB ₇	n. n.	n. n.	n. n.	0,05	0,1	0,15	0,15	0,15	0,5	mg/kg
PAK ₁₆	n. n.	n. n.	n. n.	3	6	6	6	9	30	mg/kg
Benzo(a)pyren	n. n.	n. n.	n. n.	0,3						mg/kg
Cyanide						3	3	3	10	mg/kg
Tributylzinn-Kation						20	100	100	1000	μg/kg
Eluat										
pH-Wert	7	8,4	7,9			6,5-9,5	6,5-9,5	6,5-9,5	5,5-12	
el. Leitfähigkeit	185	97	105		350	350	500	500	2000	μS/cm
Sulfat	33	21	15	250	250	250	450	450	1000	mg/l
Arsen	1,4	n. n.	n. n.		8	12	20	85	100	μg/l
Blei	3,8	n. n.	1,2		23	35	90	250	470	μg/l
Cadmium	n. n.	n. n.	n. n.		2	3	3	10	15	μg/l
Chrom (gesamt)	n. n.	n. n.	n. n.		10	15	150	290	530	μg/l
Kupfer	n. n.	n. n.	n. n.		20	30	110	170	320	μg/l
Molybdän						55	55	55	110	μg/l
Nickel	n. n.	n. n.	n. n.		20	30	30	150	280	μg/l
Quecksilber	n. n.	n. n.	n. n.		0,1					μg/l
Thallium	n. n.	n. n.	n. n.		0,2					μg/l
Vanadium						30	55	450	840	μg/l
Zink	n. n.	n. n.	n. n.		100	150	160	840	1600	μg/l
MKW						150	160	160	310	μg/l
PAK ₁₅	n. n.	n. n.	n. n.		0,2	0,3	1,5	3,8	20	μg/l
Naphthalin / Methylnapht.	n. n.	0,04	n. n.		2					μg/l
PCB ₇	n. n.	n. n.	n. n.		0,01	0,02	0,02	0,02	0,04	μg/l
Phenole						12	60	60	2000	μg/l
Chlorphenole						1,5	10	10	100	μg/l
Chlorbenzole						1,5	1,7	1,7	4	μg/l
Atrazin						0,2	0,4	0,5	1,3	μg/l
Bromacil						0,2	0,2	0,3	0,4	μg/l
Diuron						0,1	0,1	0,2	0,3	μg/l
Glyphosat						0,2	0,6	2,2	4	μg/l
AMPA						2,5	2,5	2,5	4	μg/l
Simazin						0,2	0,6	1,2	4	μg/l
sonst. Herbizide						0,2	0,7	1	4	μg/l
Hexachlorbenzol						0,02	0,02	0.02	0.04	µg/l

BM-0 / BG-0 BM-0* / BG-0* BM-F0* / BG-F0* BM-F1 / BG-F1 BM-F2 / BG-F2 BM-F3 / BG-F3

> BM-F3 / BG-F3


Einbau in technischen Bauwerken gem. Anlage 2 oder 3 EBV

Verwertung nach EBV nicht möglich

n. n. kein Eintrag Substanz kleiner Bestimmungsgrenze Nicht analysiert

Tabelle 3

Boden - Bewertung nach ErsatzbaustoffV



Projekt-Nr.: 1564-001

Projekt: BG Vor dem ToreAnlage 2: Probenverzeichnis



Probe- Nr.	Probenbezeichnung	Matrix	Proben Datum	Proben Standort	Bemerkung
10076-1	KRB-15 : 0,00 m-0,40 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP ob Süd
10076-2	KRB-15: 0,40 m-0,60 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-3	KRB-15: 0,60 m-1,20 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-4	KRB-15: 1,20 m-2,00 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-5	KRB-15 : 2,00 m-2,50 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-6	KRB-15 : 2,50 m-2,90 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-7	KRB-11: 0,00 m-0,30 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP ob Süd
10076-8	KRB-11: 0,30 m-0,40 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-9	KRB-11: 0,40 m-1,00 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-10	KRB-11: 1,00 m-2,00 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-11	KRB-11 : 2,00 m-2,50 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-12	KRB-11 : 2,50 m-2,70 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-13	KRB-10: 0,00 m-0,35 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP ob Mitte
10076-14	KRB-10: 0,35 m-0,55 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-15	KRB-10: 0,55 m-1,00 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-16	KRB-10: 1,00 m-1,90 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-17	KRB-10: 1,90 m-2,50 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-18	KRB-09: 0,00 m-0,30 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP ob Mitte
10076-19	KRB-09: 0,30 m-1,10 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-20	KRB-09: 1,10 m-2,20 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-21	KRB-09 : 2,20 m-2,65 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-22	KRB-09 : 2,65 m-3,20 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-23	KRB-08: 0,00 m-0,30 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP ob Mitte
10076-24	KRB-08: 0,30 m-0,70 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-25	KRB-08: 0,70 m-1,00 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-26	KRB-08: 1,00 m-1,70 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-27	KRB-08: 1,70 m-2,00 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-28	KRB-08: 2,00 m-2,70 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Mitte
10076-29	KRB-13: 0,00 m-0,30 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP ob Süd
10076-30	KRB-13: 0,30 m-0,40 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-31	KRB-13: 0,40 m-1,10 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-32	KRB-13: 1,00 m-1,40 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-33	KRB-13: 1,40 m-2,00 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd
10076-34	KRB-13: 2,00 m-2,30 m	Boden	2025-05-27	Archiv	MP Boden Süd

Projekt-Nr.: 1564-001

Projekt: BG Vor dem ToreAnlage 2: Probenverzeichnis




10076-35 KRB-13: 2,30 m-1,80 m Boden 2025-05-27 Archiv MP Boden Süd 10076-36 KRB-12: 0,00 m-0,40 m Boden 2025-05-27 Archiv MP ob Süd 10076-37 KRB-12: 0,40 m-0,50 m Boden 2025-05-27 Archiv MP Boden Süd 10076-38 KRB-12: 0,50 m-1,00 m Boden 2025-05-27 Archiv MP Boden Süd 10076-39 KRB-12: 1,00 m-2,00 m Boden 2025-05-27 Archiv MP Boden Süd 10076-40 KRB-12: 2,00 m-2,40 m Boden 2025-05-27 Archiv MP Boden Süd
10076-37 KRB-12: 0,40 m-0,50 m Boden 2025-05-27 Archiv MP Boden Süd 10076-38 KRB-12: 0,50 m-1,00 m Boden 2025-05-27 Archiv MP Boden Süd 10076-39 KRB-12: 1,00 m-2,00 m Boden 2025-05-27 Archiv MP Boden Süd
10076-38 KRB-12: 0,50 m-1,00 m Boden 2025-05-27 Archiv MP Boden Süd 10076-39 KRB-12: 1,00 m-2,00 m Boden 2025-05-27 Archiv MP Boden Süd
10076-39 KRB-12: 1,00 m-2,00 m Boden 2025-05-27 Archiv MP Boden Süd
10076-40 KRR-12 · 2 00 m-2 40 m Roden 2025-05-27 Archiv MP Roden Süd
10070 10 KHB 12 : 2,00 H 2,10 H Bodell 2023 03 27 7 Helin Will Bodell 344
10076-41 KRB-12 : 2,40 m-2,65 m Boden 2025-05-27 Archiv MP Boden Süd
10077-1 KRB-01 : 0,00 m-0,40 m Boden 2025-05-20 Archiv MP ob Nord
10077-2 KRB-01 : 0,40 m-1,00 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Nord
10077-3 KRB-01 : 1,00 m-2,00 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Nord
10077-4 KRB-01 : 2,00 m-2,80 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Nord
10077-5 KRB-04 : 0,00 m-0,30 m Boden 2025-05-20 Archiv MP ob Nord
10077-6 KRB-04 : 0,30 m-1,60 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Nord
10077-7 KRB-04 : 1,60 m-2,50 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Nord
10077-8 KRB-04 : 2,50 m-3,00 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Nord
10077-9 KRB-04 : 3,00 m-3,70 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Nord
10077-10 KRB-05 : 0,00 m-0,40 m Boden 2025-05-20 Archiv MP ob Mitte
10077-11 KRB-05 : 0,40 m-1,20 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Mitte
10077-12 KRB-05 : 1,20 m-2,00 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Mitte
10077-13 KRB-05 : 2,00 m-3,00 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Mitte
10077-14 KRB-05 : 3,00 m-3,70 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Mitte
10077-15 KRB-05 : 3,70 m-4,10 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Mitte
10077-16 KRB-06 : 0,00 m-0,40 m Boden 2025-05-20 Archiv MP ob Mitte
10077-17 KRB-06 : 0,40 m-0,90 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Mitte
10077-18 KRB-06 : 0,90 m-1,40 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Mitte
10077-19 KRB-06 : 1,40 m-1,60 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Mitte
10077-20 KRB-06 : 1,60 m-2,70 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Mitte
10077-21 KRB-07 : 0,00 m-0,30 m Boden 2025-05-20 Archiv MP ob Nord
10077-22 KRB-07 : 0,30 m-0,70 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Nord
10077-23 KRB-07 : 0,70 m-1,70 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Nord
10077-24 KRB-07 : 1,70 m-2,70 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Nord
10077-25 KRB-03 : 0,00 m-0,30 m Boden 2025-05-20 Archiv MP ob Nord
10077-26 KRB-03 : 0,30 m-1,10 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Nord
10077-27 KRB-03: 1,10 m-1,60 m Boden 2025-05-20 Archiv MP Boden Nord

Projekt-Nr.: 1564-001


Projekt: BG Vor dem ToreAnlage 2: Probenverzeichnis




Probe- Nr.	Probenbezeichnung	Matrix	Proben Datum	Proben Standort	Bemerkung
10077-28	KRB-03: 1,60 m-2,50 m	Boden	2025-05-20	Archiv	MP Boden Nord
10077-29	KRB-02: 0,00 m-0,30 m	Boden	2025-05-20	Archiv	MP ob Nord
10077-30	KRB-02: 0,30 m-0,60 m	Boden	2025-05-20	Archiv	MP Boden Nord
10077-31	KRB-02: 0,60 m-1,00 m	Boden	2025-05-20	Archiv	MP Boden Nord
10077-32	KRB-02: 1,00 m-1,90 m	Boden	2025-05-20	Archiv	MP Boden Nord
10077-33	KRB-02: 1,90 m-2,80 m	Boden	2025-05-20	Archiv	MP Boden Nord
10079-1	KRB-17: 0,00 m-0,30 m	Boden	2025-06-05	Archiv	MP ob Süd
10079-2	KRB-17: 0,30 m-1,00 m	Boden	2025-06-05	Archiv	MP Boden Süd
10079-3	KRB-17: 1,00 m-2,10 m	Boden	2025-06-05	Archiv	MP Boden Süd
10079-4	KRB-17: 2,10 m-2,70 m	Boden	2025-06-05	Archiv	MP Boden Süd
10079-5	KRB-14: 0,00 m-0,30 m	Boden	2025-06-05	Archiv	MP ob Süd
10079-6	KBR-14: 0,30 m-0,50 m	Boden	2025-06-05	Archiv	MP Boden Süd
10079-7	KRB-14: 0,50 m-2,20 m	Boden	2025-06-05	Archiv	MP Boden Süd
10079-8	KRB-16: 0,00 m-0,30 m	Boden	2025-06-05	Archiv	MP ob Süd
10079-9	KRB-16: 0,30 m-0,50 m	Boden	2025-06-05	Archiv	MP Boden Süd
10079-10	KRB-16: 0,50 m-1,00 m	Boden	2025-06-05	Archiv	MP Boden Süd
10079-11	KRB-16: 1,00 m-1,70 m	Boden	2025-06-05	Archiv	MP Boden Süd
10079-12	MP Oberboden Nord	Boden	2025-06-05	GBA	
10079-13	MP Oberboden Mitte	Boden	2025-06-05	GBA	
10079-14	MP Oberboden Süd	Boden	2025-06-05	GBA	
10079-15	MP Boden Nord	Boden	2025-06-05	GBA	
10079-16	MP Boden Mitte	Boden	2025-06-05	GBA	
10079-17	MP Boden Süd	Boden	2025-06-05	GBA	




Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Auftraggeber:	Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH			
Aufschluss:	1564001B-01	Rechtswert:	535645	
Kurzbezeichnung:	VDP 01	Hochwert:	5818001	Röhrs & Herrmann
Raizbezeleiliang.	zbezeichnung: KRB-01	Ansatzhöhe:	40,06 m NHN	
BID	3423IG2302	Bohrdatum:	20.05.2025	
Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 1 von 17




Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Auftraggeber:	Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH			
Aufschluss:	1564001B-02	Rechtswert:	535616	
Kurzbezeichnung:	KRB-02	Hochwert:	5818005	Röhrs & Herrmann
Ruizbezeichnung.	KKD-UZ	Ansatzhöhe:	39,69 m NHN	
BID	3423IG2303	Bohrdatum:	20.05.2025	
Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 2 von 17




Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Auftraggeber:	Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH			
Aufschluss:	1564001B-03	Rechtswert:	535572	
Kurzbezeichnung:	KRB-03	Hochwert:	5817971	Röhrs & Herrmann
Raizbezeleinang.	KKD-U3	Ansatzhöhe:	40,15 m NHN	
BID	3423IG2304	Bohrdatum:	20.05.2025	
Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 3 von 17




Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Auftraggeber:	Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH			
Aufschluss:	1564001B-04	Rechtswert:	535624	
Kurzbezeichnung:	KRB-04	Hochwert:	5817952	Röhrs & Herrmann
Ruizbezeichhang.	urzbezeichnung. KRD-U4		40,15 m NHN	
BID	3423IG2305	Bohrdatum:	20.05.2025	
Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 4 von 17




Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Auftraggeber:	Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH			
Aufschluss:	1564001B-05	Rechtswert:	535609	
Kurzbezeichnung:	KRB-05	Hochwert:	5817905	Röhrs & Herrmann
Raizbezeleiliang.	KKD-US	Ansatzhöhe:	40,25 m NHN	
BID	3423IG2306	Bohrdatum:	20.05.2025	
Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 5 von 17




Projekt: 1564-001 BG Vor dem Tore Höhenmaßstab: 1:30 Auftraggeber: Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH Aufschluss: 1564001B-06 Rechtswert: 535573 Röhrs & Herrmann Hochwert: 5817917 Kurzbezeichnung: **KRB-06** Ansatzhöhe: 40,39 m NHN BID 3423IG2307 Bohrdatum: 20.05.2025 Bohrfirma: Dr. Röhrs & Herrmann Gbr Bearbeiter: Y. Rouhollahi Blatt 6 von 17




Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Auftraggeber:	Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH			
Aufschluss:	1564001B-07	Rechtswert:	535534	
Kurzbezeichnung:	KRB-07	Hochwert:	5817939	Röhrs & Herrmann
Ruizbezeieiiiung.	KKB-U/	Ansatzhöhe:	40,09 m NHN	
BID	3423IG2308	Bohrdatum:	20.05.2025	
Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 7 von 17




Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Auftraggeber:	Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH			
Aufschluss:	1564001B-08	Rechtswert:	535516	
Kurzbezeichnung:	KRB-08	Hochwert:	5817884	Röhrs & Herrmann
Karzbezeleimang.	IZDEZEIGHIUNG. KRD-UO	Ansatzhöhe:	40,36 m NHN	
BID	3423IG2309	Bohrdatum:	27.05.2025	
Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 8 von 17




Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Auftraggeber:	Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH			
Aufschluss:	1564001B-09	Rechtswert:	535557	
Kurzbezeichnung:	KRB-09	Hochwert:	5817870	Röhrs & Herrmann
Karzbezetermang.	KKB-U9	Ansatzhöhe:	40,31 m NHN	
BID	3423IG2310	Bohrdatum:	27.05.2025	
Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 9 von 17




Projekt: 1564-001 BG Vor dem Tore Höhenmaßstab: 1:30 Auftraggeber: Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH Aufschluss: 1564001B-10 Rechtswert: 535593 Röhrs & Herrmann Hochwert: 5817858 Kurzbezeichnung: **KRB-10** Ansatzhöhe: 40,52 m NHN BID 3423IG2311 Bohrdatum: 27.05.2025 Bohrfirma: Dr. Röhrs & Herrmann Gbr Bearbeiter: Y. Rouhollahi Blatt 10 von 17




Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Auftraggeber:	Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH			
Aufschluss:	1564001B-11	Rechtswert:	535577	
Kurzbezeichnung:	KRB-11	Hochwert:	5817811	Röhrs & Herrmann
Ruizbezeieiiiung.	KUD-II	Ansatzhöhe:	40,71 m NHN	
BID	3423IG2312	Bohrdatum:	27.05.2025	
Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 11 von 17




Projekt: 1564-001 BG Vor dem Tore Auftraggeber: Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH Aufschluss: 1564001B-12 Kurzbezeichnung: KRB-12 BID 3423IG2313 Bohrfirma: Dr. Röhrs & Herrmann Gbr Höhenmaßstab: 1:30 Rechtswert: 535542 Hochwert: 5817822 Ansatzhöhe: 40,45 m NHN Bohrdatum: 27.05.2025 Bearbeiter: Y. Rouhollahi Blatt 12 von 17					
Aufschluss: 1564001B-12 Rechtswert: 535542 Kurzbezeichnung: KRB-12 Hochwert: 5817822 Ansatzhöhe: 40,45 m NHN BID 3423IG2313 Bohrdatum: 27.05.2025	Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Kurzbezeichnung: KRB-12 Hochwert: 5817822 Röhrs & Herrmann BID 3423IG2313 Bohrdatum: 27.05.2025	Auftraggeber:	$Rouvenwerke-Neust\"{a}dter\ Immobiliengesells chaft\ a.\ Rbge.\ GmbH$			
Ansatzhöhe: 40,45 m NHN BID 3423IG2313 Bohrdatum: 27.05.2025	Aufschluss:	1564001B-12	Rechtswert:	535542	
Ansatzhöhe: 40,45 m NHN BID 3423IG2313 Bohrdatum: 27.05.2025	Kurzhezeichnung:	VDD 13	Hochwert:	5817822	Röhrs & Herrmann
	Kurzbezeleririung.	KKD-12	Ansatzhöhe:	40,45 m NHN	
Bohrfirma: Dr. Röhrs & Herrmann Gbr Bearbeiter: Y. Rouhollahi Blatt 12 von 17	BID	3423IG2313	Bohrdatum:	27.05.2025	
	Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 12 von 17




Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Auftraggeber:	Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH			
Aufschluss:	1564001B-13	Rechtswert:	535501	
Kurzbezeichnung:	KRB-13	Hochwert:	5817836	Röhrs & Herrmann
Ruizbezeleiliung.	KKD-13	Ansatzhöhe:	40,30 m NHN	
BID	3423IG2314	Bohrdatum:	27.05.2025	
Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 13 von 17




Projekt: 1564-001 BG Vor dem Tore Höhenmaßstab: 1:30 Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH Auftraggeber: Aufschluss: 1564001B-14 Rechtswert: 535486 Röhrs & Herrmann Hochwert: 5817789 Kurzbezeichnung: **KRB-14** Ansatzhöhe: 40,33 m NHN BID 3423IG2315 Bohrdatum: 05.06.2025 Bohrfirma: Dr. Röhrs & Herrmann Gbr Bearbeiter: Y. Rouhollahi Blatt 14 von 17



Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Auftraggeber:	Rouvenwerke - Neustädter Immo	uvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH		
Aufschluss:	1564001B-15	Rechtswert:	535566	
Kurzbezeichnung:	KRB-15	Hochwert:	5817786	Röhrs & Herrmann
Raizbezeleiliang.	KKD-13	Ansatzhöhe:	40,80 m NHN	
BID	3423IG2316	Bohrdatum:	27.05.2025	
Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 15 von 17



Projekt: 1564-001 BG Vor dem Tore Höhenmaßstab: 1:30 Auftraggeber: Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH Aufschluss: 1564001B-16 Rechtswert: 535525 Röhrs & Herrmann Hochwert: 5817770 Kurzbezeichnung: **KRB-16** Ansatzhöhe: 40,92 m NHN BID 3423IG2317 Bohrdatum: 05.06.2025 Bohrfirma: Dr. Röhrs & Herrmann Gbr Bearbeiter: Y. Rouhollahi Blatt 16 von 17



Projekt:	1564-001 BG Vor dem Tore			Höhenmaßstab: 1:30
Auftraggeber:	Rouvenwerke - Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH			
Aufschluss:	1564001B-17	Rechtswert:	535476	
Kurzbezeichnung:	KRB-17	Hochwert:	5817757	Röhrs & Herrmann
Karzbezelennang.	KND-17	Ansatzhöhe:	40,53 m NHN	
BID	3423IG2318	Bohrdatum:	05.06.2025	
Bohrfirma:	Dr. Röhrs & Herrmann Gbr	Bearbeiter:	Y. Rouhollahi	Blatt 17 von 17



Möster Straße 8 06849 Dessau- Roßlau

Tel. 0340 / 858 30 87 Fax 0340 / 858 30 86 info(at)erdstoff-labor.de

Bodenmechanische Untersuchungen

Auftraggeber:

Dr. Röhrs & Herrmann GbR

Immengarten 15 31134 Hildesheim

Untersuchungsumfang:

Korngrößenverteilung - DIN EN ISO 17892-4

(kombinierte KV)

Bearbeiter:

J. Richter

Probenübersicht und Anlagen

Probeneingang:

16.06.2025

Probenlieferung:

Kunststofftüten, gestörte Proben

Auftrag-Nr.:

A-0170-429

Projekt-Nr.:

1564-001

Probennummer Erdstofflabor	Probenbezeichnung lt. Auftrag	Probennummer lt. Auftrag	Kornverteilung Anlage	
20101	KRB-05: 1,20-2,00 m	10077-12	A 1	
20102	KRB-08: 2,00-2,70 m	10076-28	A 2	

Proben wurden im angelieferten Zustand untersucht.

Untersuchungsbericht:

5 Seiten (1 Deckblatt, 4 Seiten Anlagen)

Dessau, 11.07.2025

Dipl.-Ing. Jörg Brugger

7. Bruggst

Bearbeiter: J. Richter Anlage: Datum: 11.07.2025 100 A 1 Steine Blatt: 1 09 Grob-Arbeitsweise: Sedimentation und Nasssiebung Probe wurde im angelieferten Zustand untersucht... Dr. Röhrs & Herrmann GbR 20 Probenlieferung: gestört, Kunststofftüte Kieskorn Bemerkungen: Mittel-Probeneingang: 16.06.2025 10 Auftraggeber: Proben-Nr.: 20101 9 k-Wert [m/s] Fein-1.1 * 10-5 Siebkorn 2 Frostempf. Körnungslinie DIN EN ISO 17892-4 F3 Grob-Bodengruppe: Auftrag-Nr.: A-0170-429 å Projekt-Nr.: 1564-001 9.0 Sandkorn Mittel-2.1/1.2 ၁၁/೧ 0.2 Kurzzeichen: fS, ū Fein-Korndurchmesser d in mm 0.1 2.9/35.3/61.6/0.2 T/U/S/G 90.0 0 Grob-Entnahmetiefe 1,20-2,00 m 0.02 Schluffkorn Mittel-Schlämmkorn 06849 Dessau-Roßlau Erdstoff-Labor Tel. 0340/8583087 Möster Straße 8 0.01 Probe-Nr. Auftrag 10077-12 900.0 Fein-Bezeichnung KRB-05 0.002 Feinstes 0.00 Signatur: 100 90 10 8 20 9 50 40 30 20 Massenanteile der Körner < d in % der Gesamtmenge

Möster Straße 8 06849 Dessau-Roßlau Tel. 0340/8583087



Anlage: A 1

Blatt: 2

Körnungslinie DIN EN ISO 17892-4

Auftrag-Nr.: A-0170-429

Projekt-Nr.: 1564-001

Proben-Nr.: 20101

Probeneingang: 16,06.2025

Probenlieferung: gestört, Kunststofftüte

Arbeitsweise: Sedimentation und Nasssiebung

Bearbeiter: J. Richter

Bezeichnung KRB-

Bezeichnung KRB-05 Probe-Nr. Auftrag 10077-12 Entnahmetiefe 1,20-2,00 m T/U/S/G 2.9 / 35.3 / 61.6 / 0.2

Kurzzeichen: fS, u
U/Cc 2.1/1.2
Bodengruppe: SU*
Frostempf. F3

k-Wert [m/s] 1.188E-5

d10/d30/d60 [mm]: 0.034 / 0.055 / 0.073

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 345.80

Schlämmanalyse: Trockenmasse [g]: 64.10

Korndichte [g/cm³]: 2.650

Aräometer:

Bezeichnung: Aräometer Nr. 2 Volumen Aräometerbirne [cm³]: 73.00 Fläche Meßzylinder [cm²]: 30.19 Länge Aräometerbirne [cm]: 17.50 Länge der Skala [cm]: 14.50

Abstd. OK Birne - UK Skala [cm]: 1.10

Aräometer-Konstante: 1.40

Siebanalyse

Datum: 11.07,2025

	V		
Korngröße [mm]	Rückstand [g]	Rückstand [%]	Siebdurch- gänge [%]
4.0	0.00	0.00	100.00
2.5	0.40	0.12	99.88
1.6	0.80	0.23	99.65
1.0	0.90	0.26	99.39
0.63	0.20	0.06	99.33
0.4	0.90	0.26	99.07
0.25	1.40	0.41	98.67
0.16	1.20	0.35	98.32
0.1	17.60	5.09	93.23
0.063	173.57	50.23	43.00
Schale	148.60	43.00	-
Summe	345.57		
Siebverlust	0.23		

Schlämmanalyse

Z([h]	eit [min]	R' [g]	R = R' + C _m [g]	Korngröße [mm]	T [°C]	C _T [g]	R + C _T [g]	Durchgang [%]
0	0.5	19.00	20.40	0.0666	22.1	0.40	20.80	52.11
0	1	9.58	10.98	0.0539	22.1	0.40	11.38	28.51
0	2	3.84	5.24	0.0408	22.1	0.40	5.64	14.14
0	5	0.70	2.10	0.0267	22.1	0.40	2.50	6.26
0	15	0.30	1.70	0.0155	22.1	0.40	2.10	5.26
0	45	0.00	1.40	0.0090	22.1	0.40	1.80	4.51
2	0	-0.30	1.10	0.0055	22.1	0.40	1.50	3.76
6	0	-0.50	0.90	0.0032	22.1	0.40	1.30	3.26
24	0	-0.70	0.70	0.0016	22.1	0.40	1.10	2.75

Anlage Bearbeiter: J. Righter 100 Datum: 11.07,2025 A 2 Steine Blatt: 1 09 Grob-Arbeitsweise: Sedimentation und Nasssiebung Probe wurde im angelieferten Zustand untersucht. Auftraggeber: Dr. Röhrs & Herrmann GbR 20 Probenlieferung: gestört, Kunststofftüte Kieskorn Mittel-Bemerkungen: Probeneingang: 16.06.2025 9 Proben-Nr.: 20102 9 k-Wert [m/s] 1.5 * 10-6 Fein-Siebkorn Frostempf. Körnungslinie DIN EN ISO 17892-4 F3 Grob-Bodengruppe: Auftrag-Nr.: A-0170-429 \dashv Projekt-Nr.: 1564-001 Sandkorn Mittel-2.9/1.1 o O/O 0.2 Kurzzeichen U, t', g' Fein-Korndurchmesser d in mm 0.1 5.7/83.9/3.7/6.7 T/U/S/G 90.0 Ø Grob-Entnahmetiefe 2,00-2,70 m 0.02 Schluffkorn Mittel-Schlämmkorn 06849 Dessau-Roßlau Erdstoff-Labor Tel. 0340/8583087 Möster Straße 8 0.01 Probe-Nr. Auftrag 10076-28 900.0 Fein-Bezeichnung KRB-08 0.002 Feinstes 9 Signatur: 100 90 9 80 20 9 50 4 30 20 Massenantelle der Körner < d in % der Gesamtmenge

Möster Straße 8 06849 Dessau-Roßlau Tel. 0340/8583087



Anlage: A 2

Blatt: 2

Körnungslinie DIN EN ISO 17892-4

Auftrag-Nr.: A-0170-429

Projekt-Nr.: 1564-001

Bearbeiter: J. Richter 2

Proben-Nr.: 20102

Probeneingang: 16.06.2025

Probenlieferung: gestört, Kunststofftüte

Arbeitsweise: Sedimentation und Nasssiebung

Datum: 11.07.2025

Bezeichnung KRB-08

Probe-Nr. Auftrag 10076-28 Entnahmetiefe 2,00-2,70 m T/U/S/G 5.7 / 83.9 / 3.7 / 6.7

Kurzzeichen: U, t', g'

U/Cc 2.9/1.1 Bodengruppe: TL Frostempf. F3

k-Wert [m/s] 1.541E-6

d10/d30/d60 [mm]: 0.012 / 0.022 / 0.036

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 337.60

Schlämmanalyse:

Trockenmasse [g]: 59.70 Korndichte [g/cm³]: 2.650

Aräometer:

Bezeichnung: Aräometer Nr. 3 Volumen Aräometerbirne [cm³]: 74.00 Fläche Meßzylinder [cm²]: 30.19 Länge Aräometerbirne [cm]: 18.00 Länge der Skala [cm]: 14.70

Abstd. OK Birne - UK Skala [cm]: 1.00

Aräometer-Konstante: 1.00

Siebanalyse

Korngröße [mm]	Rückstand [g]	Rückstand [%]	Siebdurch- gänge [%]
16.0	0.00	0.00	100.00
10.0	5.20	1.54	98.46
6.3	3.60	1.07	97.39
4.0	7.00	2.07	95.32
2.5	4.60	1.36	93.95
1.6	4.60	1.36	92.59
1.0	3.70	1.10	91.49
0.63	1.60 0.47		91.02
0.4	1.00	0.30	90.72
0.25	0.80	0.24	90.49
0.16	0.60	0.18	90.31
0.1	0.80	0.24	90.07
0.063	1.80	0.53	89.54
Schale	302.10	89.54	
Summe	337.40		
Siebverlust	0.20		

Schlämmanalyse

[h]	eit [min]	R' [g]	R = R' + C _m [g]	Korngröße [mm]	T [°C]	С _т [g]	R + C _T [g]	Durchgang [%]
0	0.5	30.00	31.00	0.0540	22.1	0.40	31.40	84.47
0	1	25.00	26.00	0.0428	22.1	0.40	26.40	71.02
0	2	19.50	20.50	0.0335	22.1	0.40	20.90	56.22
0	5	11.90	12.90	0.0237	22.1	0.40	13.30	35.78
0	15	3.60	4.60	0.0151	22.1	0.40	5.00	13.45
0	45	1.90	2.90	0.0089	22.1	0.40	3.30	8.88
2	0	1.50	2.50	0.0055	22.1	0.40	2.90	7.80
6	0	1.10	2.10	0.0032	22.1	0.40	2.50	6.72
24	0	0.50	1.50	0.0016	22.1	0.40	1.90	5.11



Möster Straße 8 06849 Dessau- Roßlau

> Tel. 0340 / 858 30 87 Fax 0340 / 858 30 86 info@erdstoff-labor.de

Bodenmechanische Untersuchungen

Auftraggeber:

Dr. Röhrs & Herrmann GbR

Immengarten 15 31134 Hildesheim

Untersuchungsumfang:

Glühverlust DIN EN 17685-1

Bearbeiter:

J. Richter

Probenübersicht und Anlagen

Probeneingang:

16.06.2025

Probenlieferung:

Kunststofftüten, gestörte Proben

Auftrag-Nr.:

A-0171-429

Projekt-Nr.:

1564-001

Probennummer Erdstofflabor	Probenbezeichnung lt. Auftrag	Probennummer lt. Auftrag	Kornverteilung Anlage	
20201	KRB-04: 3,00-3,70 m	10077-09	A 1	
20202	KRB-13: 1,40-2,00 m	10076-33	A 2	

Proben wurden im angelieferten Zustand untersucht.

Untersuchungsbericht:

3 Seiten (1 Deckblatt, 2 Seiten Anlagen)

Dessau, 11.07.2025

Dipl.-Ing. Jörg Brugger



Möster Straße 8 06849 Dessau-Roßlau

Tel. 0340/8583087

Anlage:

A 1

Glühverlust

nach DIN EN 17685-1

A 0171-429

Probenbezeichnung:

Röhrs & Herrmann GbR

Probennummer:

Auftraggeber:

KRB-04

10077-09

Entnahmetiefe:

3,00-3,70 m

Probenlieferung:

Tüte

Bearbeiter:

J. Richter

Projekt- Nr. 1564-001

Datum: 11.07.2025

Art der Entnahme:

gestört

Probe-Nummer Labor		20201		
Ungeglühte Probe + Behälter	[9]	46,278	44,798	
Geglühte Probe + Behälter	[g]	43,611	42,366	
Behälter (Glühtiegel)	[g]	28,937	27,697	
Massenverlust durch Glühen	[g]	2,667	2,432	
Trockenmasse vor dem Glühen	[g]	17,341	17,101	
Glühverlust, Teilversuche	[%]	15,38 14,22		
Glühverlust, gemittelt [%]		14	,80	



Möster Straße 8 06849 Dessau-Roßlau

Tel. 0340/8583087

Anlage:

A 2

Glühverlust nach DIN EN 17685-1

A 0171-429

Auftraggeber:

Röhrs & Herrmann GbR

Probenbezeichnung:

KRB-13

Probennummer:

10076-33

Entnahmetiefe:

1,40-2,00 m

Probenlieferung:

Tüte

Bearbeiter:

J. Richter 🔑

Projekt- Nr. 1564-001

Datum: 11.07.2025

Art der Entnahme:

gestört

Probe-Nummer Labor		20202		
Ungeglühte Probe + Behälter	[g]	42,485	45,946	
Geglühte Probe + Behälter	[g]	42,094	45,491	
Behälter (Glühtiegel)	[9]	27,428	29,904	
Massenverlust durch Glühen	[9]	0,391	0,455	
Trockenmasse vor dem Glühen	[9]	15,057	16,042	
Glühverlust, Teilversuche	[%]	2,60	2,84	
Glühverlust, gemittelt [%]		2,	,72	

Dr. Röhrs & Herrmann

Beratende Ingenieure & Geologen

Tel: 05121-99985-0 Fax: 05121-99985-11

www.roehrs-herrmann.de



Wassergehalt nach DIN 18 121

Baugebiet Vor dem Tore

Neustädter Immobiliengesellschaft a. Rbge. GmbH

Bearbeiter: Y. Rouhollahi Datum: 2025-08-11

Prüfberichtsnr: 1271

Anlage: 4

Projekt-Nr.: 1564-001

Probenbezeichnung:	KRB-01: 0,40-1,00 m	KRB-01: 0,40-1,00 m	KRB-01: 0,40-1,00 m
Probennr.:	10077-02	10077-02	10077-02
Feuchte Probe + Behälter [g]:	87.64	93.72	95.08
Trockene Probe + Behälter [g]:	82.64	87.73	88.20
Behälter [g]:	43.15	42.10	42.20
Porenwasser [g]:	5.00	5.99	6.88
Trockene Probe [g]:	39.49	45.63	46.00
Wassergehalt [%]	12.66	13.13	14.96
Mittelwert	13.58		

Probenbezeichnung:	KRB-02: 1,90-2,80 m	KRB-02: 1,90-2,80 m	KRB-02: 1,90-2,80 m
Probennr.:	10077-33	1077-33	10077-33
Feuchte Probe + Behälter [g]:	126.19	117.29	127.24
Trockene Probe + Behälter [g]:	118.09	107.48	117.00
Behälter [g]:	76.58	59.63	59.16
Porenwasser [g]:	8.10	9.81	10.24
Trockene Probe [g]:	41.51	47.85	57.84
Wassergehalt [%]	19.51	20.50	17.70
Mittelwert	19.24		

Probenbezeichnung:	KRB-08: 1,00-1,70 m	KRB-08: 1,00-1,70 m	KRB-08: 1,00-1,70 m
Probennr.:	10076-26	10076-26	10076-26
Feuchte Probe + Behälter [g]:	86.50	99.60	91.31
Trockene Probe + Behälter [g]:	79.32	89.74	82.94
Behälter [g]:	43.95	41.87	41.62
Porenwasser [g]:	7.18	9.86	8.37
Trockene Probe [g]:	35.37	47.87	41.32
Wassergehalt [%]	20.30	20.60	20.26
Mittelwert	20.38		

Probenbezeichnung:	KRB-15: 1,20-2,00 m	KRB-15: 1,20-2,00 m	KRB-15: 1,20-2,00 m
Probennr.:	10076-04	10076-04	10076-04
Feuchte Probe + Behälter [g]:	113.73	128.04	149.18
Trockene Probe + Behälter [g]:	103.91	119.29	137.84
Behälter [g]:	59.19	74.70	80.57
Porenwasser [g]:	9.82	8.75	11.34
Trockene Probe [g]:	44.72	44.59	57.27
Wassergehalt [%]	21.96	19.62	19.80
Mittelwert	20.46		

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6. 24107 Kiel

Dr. Röhrs & Herrmann Beratende Ingenieure und Geologen Immengarten 15 31134 Hildesheim

> Datum 17.06.2025 Kundennr. 20135286

> > Methode

PRÜFBERICHT

Auftrag 2474496 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0133-307

Analysennr. 755261 Mineralisch/Anorganisches Material

Probeneingang 12.06.2025 Probenahme 05.06.2025 Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung MP Oberboden Nord 10079-12 Einheit

	Limon	Ligobillo	Boot. Or.	Wichiodo
Feststoff				
Masse Laborprobe	kg	° 2,24	0,02	DIN 19747 : 2009-07
pH-Wert (CaCl2)		7,6	2	DIN EN 15933 : 2012-11
Fraktion < 2 mm (Wägung)	%	87,8	0	DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 2 mm	%	12,2	0,1	DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz	%	° 90,8	0,1	DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A
Analyse in der Fraktion < 2mm				DIN 19747 : 2009-07
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)	%	1,12	0,1	DIN EN 15936 : 2012-11
Königswasseraufschluß				DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As)	mg/kg	2,19	1	DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb)	mg/kg	13,9	5	DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd)	mg/kg	0,15	0,06	DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr)	mg/kg	6,91	1	DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu)	mg/kg	5,06	2	DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni)	mg/kg	2,11	2	DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg)	mg/kg	<0,066	0,066	DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI)	mg/kg	<0,1	0,1	DIN EN 16171 : 2017-01
Zink (Zn)	mg/kg	15,8	6	DIN EN 16171 : 2017-01
Naphthalin	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Acenaphthylen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Acenaphthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Fluoren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Phenanthren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Fluoranthen	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Pyren	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Chrysen	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)

Ergebnis

Best.-Gr.

Seite 1 von 2 (DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 17.06.2025 Kundennr. 20135286

PRÜFBERICHT

nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet

ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert.

DIN EN

Auftrag **2474496** Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0133-307

Analysennr. **755261** Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP Oberboden Nord 10079-12

	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. BBodSchV 2021	mg/kg	<1,0 ×)	1	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
PCB (28)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (52)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (101)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (138)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (118)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (153)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (180)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021	mg/kg	<0,010 ^{x)}	0,01	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

Das Zeichen ".....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prüfungen: 12.06.2025 Ende der Prüfungen: 16.06.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

AGROLAB Umwelt Frau Lara Hammerich, Tel. 0431/22138-583



Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6. 24107 Kiel

Dr. Röhrs & Herrmann Beratende Ingenieure und Geologen Immengarten 15 31134 Hildesheim

> Datum 17.06.2025 Kundennr. 20135286

> > Methode

PRÜFBERICHT

Auftrag 2474496 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0133-307

Analysennr. 755262 Mineralisch/Anorganisches Material

Probeneingang 12.06.2025 Probenahme 05.06.2025 Probenehmer Auftraggeber Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol

Kunden-Probenbezeichnung MP Oberboden Mitte 10079-13 Einheit

		=.9000	2001. 0.1	
Feststoff				
Masse Laborprobe	kg	° 2,30	0,02	DIN 19747 : 2009-07
pH-Wert (CaCl2)		7,4	2	DIN EN 15933 : 2012-11
Fraktion < 2 mm (Wägung)	%	85,9	0	DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 2 mm	%	14,1	0,1	DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz	%	° 89,0	0,1	DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A
Analyse in der Fraktion < 2mm				DIN 19747 : 2009-07
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)	%	1,07	0,1	DIN EN 15936 : 2012-11
Königswasseraufschluß				DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As)	mg/kg	2,49	1	DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb)	mg/kg	15,1	5	DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd)	mg/kg	0,14	0,06	DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr)	mg/kg	7,39	1	DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu)	mg/kg	5,31	2	DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni)	mg/kg	<2,00	2	DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg)	mg/kg	<0,066	0,066	DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI)	mg/kg	<0,1	0,1	DIN EN 16171 : 2017-01
Zink (Zn)	mg/kg	15,3	6	DIN EN 16171 : 2017-01
Naphthalin	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Acenaphthylen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Acenaphthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Fluoren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Phenanthren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Fluoranthen	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Pyren	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Chrysen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)

Ergebnis

Best.-Gr.

AG Kiel HRB 26025 USt-IdNr./VAT-ID No.: DE 363 687 673 Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl (DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 17.06.2025 Kundennr. 20135286

PRÜFBERICHT

akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet

icht

ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert.

DIN EN

Auftrag **2474496** Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0133-307

Analysennr. **755262** Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP Oberboden Mitte 10079-13

	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. BBodSchV 2021	mg/kg	<1,0 ×)	1	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
PCB (28)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (52)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (101)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (138)	mg/kg	<0,0050 (+)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (118)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (153)	mg/kg	<0,0050 (+)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (180)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021	mg/kg	<0,010 ^{x)}	0,01	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze

Das Zeichen "x....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prüfungen: 12.06.2025 Ende der Prüfungen: 17.06.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

AGROLAB Umwelt Frau Lara Hammerich, Tel. 0431/22138-583



Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6. 24107 Kiel

Dr. Röhrs & Herrmann Beratende Ingenieure und Geologen Immengarten 15 31134 Hildesheim

> Datum 17.06.2025 Kundennr. 20135286

PRÜFBERICHT

Auftrag 2474496 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0133-307

Analysennr. 755263 Mineralisch/Anorganisches Material

Probeneingang 12.06.2025 Probenahme 05.06.2025 Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung MP Oberboden Süd 10079-14 Einheit

	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Feststoff				
Masse Laborprobe	kg	° 3,00	0,02	DIN 19747 : 2009-07
pH-Wert (CaCl2)		7,5	2	DIN EN 15933 : 2012-11
Fraktion < 2 mm (Wägung)	%	76,2	0	DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 2 mm	%	23,8	0,1	DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz	%	° 89,2	0,1	DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A
Analyse in der Fraktion < 2mm				DIN 19747 : 2009-07
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)	%	1,25	0,1	DIN EN 15936 : 2012-11
Königswasseraufschluß				DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As)	mg/kg	3,47	1	DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb)	mg/kg	18,9	5	DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd)	mg/kg	0,11	0,06	DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr)	mg/kg	11,3	1	DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu)	mg/kg	6,51	2	DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni)	mg/kg	3,20	2	DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg)	mg/kg	<0,066	0,066	DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI)	mg/kg	0,1	0,1	DIN EN 16171 : 2017-01
Zink (Zn)	mg/kg	24,0	6	DIN EN 16171 : 2017-01
Naphthalin	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Acenaphthylen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Acenaphthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Fluoren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Phenanthren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Fluoranthen	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Pyren	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Chrysen	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)

Seite 1 von 2 ((DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 17.06.2025 Kundennr. 20135286

PRÜFBERICHT

nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet

ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert.

DIN EN

Auftrag 2474496 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0133-307

Analysennr. **755263** Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP Oberboden Süd 10079-14

	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. BBodSchV 2021	mg/kg	<1,0 x)	1	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
PCB (28)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (52)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (101)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (138)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (118)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (153)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (180)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021	mg/kg	<0,010 x)	0,01	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

Das Zeichen ".....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prüfungen: 12.06.2025 Ende der Prüfungen: 16.06.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

AGROLAB Umwelt Frau Lara Hammerich, Tel. 0431/22138-583



Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6. 24107 Kiel

Dr. Röhrs & Herrmann Beratende Ingenieure und Geologen Immengarten 15 31134 Hildesheim

> Datum 18.06.2025 Kundennr. 20135286

PRÜFBERICHT

Auftrag 2474490 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0132-307

Analysennr. 755208 Mineralisch/Anorganisches Material

Probeneingang 12.06.2025 Probenahme 05.06.2025 Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung	.***	Boden Nord 10079-15		
	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Feststoff				
Analyse in der Gesamtfraktion				DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe	kg	° 8,17	0,02	DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz	%	° 86,0	0,1	DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahre A
Wassergehalt	%	° 14,0		Berechnung
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)	%	0,89	0,1	DIN EN 15936 : 2012-11
EOX	mg/kg	<0,30	0,3	DIN 38414-17 : 2017-01
Königswasseraufschluß				DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As)	mg/kg	8,16	1	DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb)	mg/kg	17,2	5	DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd)	mg/kg	0,15	0,06	DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr)	mg/kg	24,9	1	DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu)	mg/kg	11,8	2	DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni)	mg/kg	25,4	2	DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg)	mg/kg	<0,066	0,066	DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI)	mg/kg	0,2	0,1	DIN EN 16171 : 2017-01
Zink (Zn)	mg/kg	73,8	6	DIN EN 16171 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)	mg/kg	<50	50	DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)	mg/kg	63	50	DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)
Naphthalin	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Acenaphthylen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Acenaphthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Fluoren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Phenanthren	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Fluoranthen	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Pyren	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Chrysen	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)

Seite 1 von 4 DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

AG Kiel HRB 26025 USt-IdNr./VAT-ID No.: DE 363 687 673

Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 18.06.2025 Kundennr. 20135286

Methode

PRÜFBERICHT

Auftrag 2474490 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0132-307 755208 Mineralisch/Anorganisches Material Analysennr.

MP Boden Nord 10079-15 Kunden-Probenbezeichnung

Einheit

	Emneit	Ergebnis	bestGr.	Wethode
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. ErsatzbaustoffV	mg/kg	<1,0 #5)	1	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
PAK EPA Summe gem. BBodSchV 2021	mg/kg	<1,0 x)	1	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
PCB (28)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (52)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (101)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (138)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (118)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (153)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (180)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV	mg/kg	<0,010 #5)	0,01	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021	mg/kg	<0,010 ^{x)}	0,01	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
Eluat				
Eluatanalyse in der Fraktion <32				DIN 19529 : 2015-12
Fraktion < 32 mm	%	° 100	0	DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm	%	° 0,0	0	Berechnung
Eluat (DIN 19529)		•		DIN 19529 : 2015-12
Trübung nach GF-Filtration	NTU	15	0,2	DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat	°C	23,2	0	DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert		7,0	2	DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfähigkeit	μS/cm	185	10	DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4)	mg/l	33	5	DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Arsen (As)	µg/l	1,4	1	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb)	µg/l	3,8	1	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd)	μg/l	<0,30	0,3	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr)	μg/l	<1,4	1,4	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kunfor (Cu)	1/1	.E 0		DINI EN ISO 17204 2 : 2017 01

<5,0

<7,0

<0,030

<0,050

<0,0030 (NWG)

<0,0030 (NWG)

<30,0

5

7

0,03

0,05

30

0,01

0,01

Ergebnis

Best.-Gr.

AG Kiel HRB 26025 USt-IdNr./VAT-ID No.: DE 363 687 673

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

μg/l

μg/l

μg/l

μg/l

μg/l

μg/l

μg/l



DIN EN ISO 17294-2: 2017-01

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01

DIN 38407-39: 2011-09

DIN 38407-39 : 2011-09

Dokument berichteten

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Thallium (TI)

Zink (Zn)

Quecksilber (Hg)

Seite 2 von 4

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



18.06.2025 **Datum** Kundennr. 20135286

Mathada

PRÜFBERICHT

2474490 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0132-307 Auftrag

Analysennr. 755208 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung **MP Boden Nord 10079-15**

Finhait

	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Naphthalin	μg/l	<0,0060 (NWG) mb)	0,02	DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren	μg/l	<0,010 (+)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. ErsatzbaustoffV	μg/l	<0,050 #5)	0,05	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV 2021	μg/l	<0,050 x)	0,05	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
Naphthalin/MethylnaphSumme gem. ErsatzbaustoffV	μg/l	<0,010 #5)	0,01	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
Naphthalin/MethylnaphSumme gem. BBodSchV 2021	μg/l	<0,010 x)	0,01	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
PCB (28)	µg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52)	µg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101)	µg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118)	µg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138)	µg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV	μg/l	<0,0030 #5)	0,003	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021	μg/l	<0,0030 x)	0,003	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter

Frachnic

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Für die Messung nach DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN ISO 10523: 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

> Seite 3 von 4 ((DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

ument berichteten Verfahren sind

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.
mb) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da der Methodenblindwert erhöht war.

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 18.06.2025 Kundennr. 20135286

PRÜFBERICHT

Symbol

dem

ij

Verfahren

akkreditierte

nicht

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert.

Auftrag 2474490 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0132-307

Analysennr. 755208 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP Boden Nord 10079-15

Für die Messung nach DIN EN ISO 12846: 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsäure stabilisiert.

Für die Messung nach DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersäure stabilisiert.

Für die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Für die Messung nach DIN 38407-37: 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN 38407-39: 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Für die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Prüfprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser versetzt und über einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Überkopfschüttler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansätze parallel eluiert. Die Fest-/Flüssigphasentrennung erfolgte für mobilisierbare anorganische Stoffe gemäß Zentrifugation/Membranfiltration, für mobilisierbare organische Stoffe gemäß Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Prüfungen: 12.06.2025 Ende der Prüfungen: 17.06.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

AGROLAB Umwelt Frau Lara Hammerich, Tel. 0431/22138-583



Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6. 24107 Kiel

Dr. Röhrs & Herrmann Beratende Ingenieure und Geologen Immengarten 15 31134 Hildesheim

> Datum 18.06.2025 Kundennr. 20135286

PRÜFBERICHT

Auftrag 2474490 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0132-307

Analysennr. 755209 Mineralisch/Anorganisches Material

Probeneingang 12.06.2025 Probenahme 05.06.2025 Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung	1411	Boden Mitte 10079-16		
	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Feststoff				
Analyse in der Gesamtfraktion				DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe	kg	° 8,32	0,02	DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz	%	° 85,3	0,1	DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahre
Wassergehalt	%	° 14,7		Berechnung
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)	%	0,39	0,1	DIN EN 15936 : 2012-11
EOX	mg/kg	<0,30	0,3	DIN 38414-17 : 2017-01
Königswasseraufschluß				DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As)	mg/kg	8,02	1	DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb)	mg/kg	13,9	5	DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd)	mg/kg	0,17	0,06	DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr)	mg/kg	21,7	1	DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu)	mg/kg	8,09	2	DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni)	mg/kg	18,2	2	DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg)	mg/kg	<0,066	0,066	DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI)	mg/kg	0,2	0,1	DIN EN 16171 : 2017-01
Zink (Zn)	mg/kg	98,1	6	DIN EN 16171 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)	mg/kg	<50	50	DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)	mg/kg	<50	50	DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)
Naphthalin	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Acenaphthylen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Acenaphthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Fluoren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Phenanthren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Fluoranthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Pyren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Chrysen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)

Seite 1 von 4 DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 18.06.2025 Kundennr. 20135286

Methode

PRÜFBERICHT

Auftrag 2474490 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0132-307 Analysennr. 755209 Mineralisch/Anorganisches Material

Ergebnis

Best.-Gr.

Kunden-Probenbezeichnung MP Boden Mitte 10079-16

Einheit

Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. ErsatzbaustoffV	mg/kg	<1,0 #5)	1	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
PAK EPA Summe gem. BBodSchV 2021	mg/kg	<1,0 ×)	1	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
PCB (28)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (52)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (101)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (138)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (118)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (153)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB (180)	mg/kg	<0,0010 (NWG)	0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV	mg/kg	<0,010 #5)	0,01	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021	mg/kg	<0,010 ×)	0,01	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
Eluat				
Eluatanalyse in der Fraktion <32 mm				DIN 19529 : 2015-12
Fraktion < 32 mm	%	° 100	0	DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm	%	° 0,0	0	Berechnung
Eluat (DIN 19529)		۰		DIN 19529 : 2015-12
Trübung nach GF-Filtration	NTU	8	0,2	DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat	°C	23,2	Ó	DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert		8,4	2	DIN EN ISO 10523 : 2012-0
elektrische Leitfähigkeit	μS/cm	97,0	10	DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4)	mg/l	21	5	DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Arsen (As)	µg/l	<1,0	1	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb)	µg/l	<1,0	1	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd)	μg/l	<0,30	0,3	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr)	μg/l	<1,4	1,4	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Kupfer (Cu)	μg/l	<5,0	5	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni)	μg/l	<7,0	7	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg)	μg/l	<0,030	0,03	DIN EN ISO 12846 : 2012-0
Thallium (TI)	μg/l	<0,050	0,05	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
• •		<30,050	30	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0
Zink (Zn) 1-Methylnaphthalin	µg/l	<0.0090 (NWG) ^{mb)}		DIN 38407-39 : 2011-09
2 Mothylpophtholip	µg/l	<0,0090 (NWG) mb)	0,03	DIN 38407-39 : 2011-09

<0,0090 (NWG) mb)

0,03

Seite 2 von 4

DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL:22637:01-00

DIN 38407-39 : 2011-09

AG Kiel HRB 26025 USt-IdNr./VAT-ID No.: DE 363 687 673

2-Methylnaphthalin

Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer No.: Dr. Stephanie Nagorny Dr. Torsten Zurmühl

μg/l

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



18.06.2025 **Datum** Kundennr. 20135286

PRÜFBERICHT

2474490 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0132-307 Auftrag Analysennr. 755209 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP Boden Mitte 10079-16

	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Naphthalin	μg/l	0,040	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen	μg/l	<0,010 (+)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen	μg/l	0,019	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren	μg/l	<0,0060 (NWG) mb)	0,02	DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren	μg/l	<0,0060 (NWG) mb)	0,02	DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen	μg/l	<0,0060 (NWG) mb)	0,02	DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren	μg/l	<0,0060 (NWG) mb)	0,02	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren	µg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. ErsatzbaustoffV	μg/l	<0,050 #5)	0,05	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV 2021	μg/l	<0,050 x)	0,05	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
Naphthalin/MethylnaphSumme gem. ErsatzbaustoffV	μg/l	0,040 #5)	0,01	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
Naphthalin/MethylnaphSumme gem. BBodSchV 2021	μg/l	0,040 x)	0,01	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
PCB (28)	µg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV	µg/l	<0,0030 #5)	0,003	Berechnung aus Messwerten d Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021	μg/l	<0,0030 x)	0,003	Berechnung aus Messwerten d Einzelparameter

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Für die Messung nach DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN ISO 10523: 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

> Seite 3 von 4 ((DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

ument berichteten Verfahren sind

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.
mb) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da der Methodenblindwert erhöht war.

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 18.06.2025 Kundennr. 20135286

PRÜFBERICHT

Symbol

dem

ij

Verfahren

akkreditierte

nicht

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert.

Auftrag 2474490 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0132-307

Analysennr. **755209** Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP Boden Mitte 10079-16

Für die Messung nach DIN EN ISO 12846: 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsäure stabilisiert.

Für die Messung nach DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersäure stabilisiert.

Für die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Für die Messung nach DIN 38407-37: 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN 38407-39: 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Für die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Prüfprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser versetzt und über einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Überkopfschüttler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansätze parallel eluiert. Die Fest-/Flüssigphasentrennung erfolgte für mobilisierbare anorganische Stoffe gemäß Zentrifugation/Membranfiltration, für mobilisierbare organische Stoffe gemäß Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Prüfungen: 12.06.2025 Ende der Prüfungen: 18.06.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

AGROLAB Umwelt Frau Lara Hammerich, Tel. 0431/22138-583



Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6. 24107 Kiel

Dr. Röhrs & Herrmann Beratende Ingenieure und Geologen Immengarten 15 31134 Hildesheim

> Datum 18.06.2025 Kundennr. 20135286

PRÜFBERICHT

Auftrag 2474490 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0132-307

Analysennr. 755252 Mineralisch/Anorganisches Material

Probeneingang 12.06.2025 Probenahme 05.06.2025 Probenehmer Auftraggeber

	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
	Liiiieit	Ligeniis	DESIG1.	Methode
Feststoff				
Analyse in der Gesamtfraktion				DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe	kg	° 9,30	0,02	DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz	%	° 83,9	0,1	DIN EN 14346 : 2007-03, Verfah A
Wassergehalt	%	° 16,1		Berechnung
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)	%	0,55	0,1	DIN EN 15936 : 2012-1
EOX	mg/kg	<0,30	0,3	DIN 38414-17 : 2017-01
Königswasseraufschluß				DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As)	mg/kg	8,33	1	DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb)	mg/kg	15,0	5	DIN EN 16171 : 2017-0
Cadmium (Cd)	mg/kg	0,18	0,06	DIN EN 16171 : 2017-0
Chrom (Cr)	mg/kg	23,6	1	DIN EN 16171 : 2017-0
Kupfer (Cu)	mg/kg	10,6	2	DIN EN 16171 : 2017-0
Nickel (Ni)	mg/kg	24,3	2	DIN EN 16171 : 2017-0
Quecksilber (Hg)	mg/kg	<0,066	0,066	DIN EN ISO 12846 : 2012-0
Thallium (TI)	mg/kg	0,2	0,1	DIN EN 16171 : 2017-0
Zink (Zn)	mg/kg	76,2	6	DIN EN 16171 : 2017-0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)	mg/kg	<50	50	DIN EN 14039 : 2005-01 + LAG KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)	mg/kg	<50	50	DIN EN 14039 : 2005-01 + LAG KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr
Naphthalin	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Acenaphthylen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Acenaphthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Fluoren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Phenanthren	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Fluoranthen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Pyren	mg/kg	<0,050 (+)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
Chrysen	mg/kg	<0,010 (NWG)	0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)

Seite 1 von 4 (DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 18.06.2025 Kundennr. 20135286

DIN ISO 18287 : 2006-05

Methode

PRÜFBERICHT

Benzo(b)fluoranthen

Auftrag 2474490 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0132-307 Analysennr. 755252 Mineralisch/Anorganisches Material

Ergebnis

<0.010 (NWG)

Best.-Gr.

0.05

Kunden-Probenbezeichnung MP Boden Süd 10079-17

Einheit

ma/ka

0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
0,05	DIN ISO 18287 : 2006-05 (Verfahren A)
1	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
1	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
0,005	DIN EN 17322 : 2021-03 (Extraktionsverfahren 1)
0,01	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
0,01	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
	DIN 19529 : 2015-12
0	DIN 19747 : 2009-07
0	Berechnung
	DIN 19529 : 2015-12
0,2	DIN EN ISO 7027 : 2000-04
0	DIN 38404-4 : 1976-12
2	DIN EN ISO 10523 : 2012-04
10	DIN EN 27888 : 1993-11
5	DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
1	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
1	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
0,3	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
1,4	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
5	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
7	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
0,03	DIN EN ISO 12846 : 2012-08
0,05	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
	DIN 38407-39 : 2011-09
	DIN 38407-39 : 2011-09
	30 0,01 0,01

Seite 2 von 4 ((DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

AG Kiel HRB 26025 USt-IdNr./VAT-ID No.: DE 363 687 673

Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



18.06.2025 **Datum** Kundennr. 20135286

PRÜFBERICHT

2474490 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0132-307 Auftrag 755252 Mineralisch/Anorganisches Material Analysennr.

Kunden-Probenbezeichnung MP Boden Süd 10079-17

	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Naphthalin	µg/l	<0,0090 (NWG) mb)	0,03	DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen	µg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren	μg/l	<0,0060 (NWG) mb)	0,02	DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren	μg/l	<0,0030 (NWG)	0,01	DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. ErsatzbaustoffV	µg/l	<0,050 #5)	0,05	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV 2021	μg/l	<0,050 x)	0,05	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
Naphthalin/MethylnaphSumme gem. ErsatzbaustoffV	µg/l	<0,010 #5)	0,01	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
Naphthalin/MethylnaphSumme gem. BBodSchV 2021	μg/l	<0,010 x)	0,01	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
PCB (28)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101)	μg/l	<0,00060 (NWG) mb)	0,002	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180)	μg/l	<0,00030 (NWG)	0,001	DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV	µg/l	<0,0030 #5)	0,003	Berechnung aus Messwerten de Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021	μg/l	<0,0030 x)	0,003	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Für die Messung nach DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN ISO 10523: 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

> Seite 3 von 4 (DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

Dokument berichteten Verfahren sind

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.
mb) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da der Methodenblindwert erhöht war.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 18.06.2025 Kundennr. 20135286

PRÜFBERICHT

Symbol

dem

ij

Verfahren

akkreditierte

nicht

Auftrag 2474490 Projekt-Nr: 1564-001 Auftrags-Nr: A-0132-307

Analysennr. 755252 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP Boden Süd 10079-17

Für die Messung nach DIN EN ISO 12846: 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsäure stabilisiert.

Für die Messung nach DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersäure stabilisiert.

Für die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Für die Messung nach DIN 38407-37: 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Für die Messung nach DIN 38407-39: 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Für die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Prüfprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser versetzt und über einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Überkopfschüttler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansätze parallel eluiert. Die Fest-/Flüssigphasentrennung erfolgte für mobilisierbare anorganische Stoffe gemäß Zentrifugation/Membranfiltration, für mobilisierbare organische Stoffe gemäß Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Prüfungen: 12.06.2025 Ende der Prüfungen: 17.06.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

AGROLAB Umwelt Frau Lara Hammerich, Tel. 0431/22138-583



Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert.



GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH \cdot Daimlerring 37 \cdot 31135 Hildesheim

Dr. Röhrs & Herrmann GbR Immengarten 15

31134 Hildesheim



Prüfbericht-Nr.: 2025P604766 / 1

Auftraggeber	Dr. Röhrs & Herrmann GbR
Eingangsdatum	12.06.2025
Projekt	1564-001
Material	Grundwasser
Auftrag	A-11816-026
Verpackung	Glas- und PE-Flaschen
Probenmenge	je Probe ca. 1150 mL
unsere Auftragsnummer	25603423
Probenahme	durch den Auftraggeber
Probentransport	Kunde
Labor	GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
Analysenbeginn / -ende	12.06.2025 - 20.06.2025
Unteraufträge	
Probenaufbewahrung	Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben 3 Monate, bzgl. EBV und BBodSchV 2021 abweichend 6 Monate und Wasserproben bis 2 Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.
Bemerkung	keine

Hildesheim, 20.06.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Projektbearbeitung i. A. M. Walter

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) einzusehen.

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 10

Seite 1 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2025P604766 / 1



Prüfbericht-Nr.: 2025P604766 / 1

1564-001

unsere Auftragsnummer		25603423
Probe-Nr.		001
Material		Grundwasser
Probenbezeichnung		KRB-17 10078-01
Probenahme		05.06.2025
Probeneingang		12.06.2025
Analysenergebnisse	Einheit	
Betonaggressivität (Referenzverfahren)		
Aussehen		leicht trübe
Geruch		unauffällig
Geruch (angesäuerte Probe)		ohne
pH-Wert		6,3
Härtehydrogencarbonat	°dH	2,8
Chlorid	mg/L	38
Sulfat	mg/L	77
Kohlendioxid, kalklösend	mg/L	69
Permanganat-Verbrauch	mg KMnO4/L	13
Ammonium	mg/L	0,65
Sulfid, I. freis.	mg/L	<0,040
Stahlaggressivität		
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/L	1,0
Gesamthärte	°dH	6,9
Calcium	mg/L	37
Magnesium	mg/L	7,3



Prüfbericht-Nr.: 2025P604766 / 1

1564-001

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter	BG	Einheit	MU %	Methode
Betonaggressivität (Referenzverfahren)				DIN 4030-2: 2008-06 ^a 6
Aussehen				visuell 6
Geruch				DIN EN 1622 Anhang C: 2006-10 ^a 6
Geruch (angesäuerte Probe)				DIN EN 1622 Anhang C: 2006-10 ^a 6
pH-Wert			1	DIN EN ISO 10523: 2012-04 ^a ₅
Härtehydrogencarbonat	0,050	°dH		DIN 38409-7: 2005-12/DEV D8: 1971a 5
Chlorid	0,60	mg/L	10	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a ₅
Sulfat	0,50	mg/L	15	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a ₅
Kohlendioxid, kalklösend	5,0	mg/L		DIN 4030-2: 2008-06 ^a ₅
Permanganat-Verbrauch		mg KMnO4/L		DIN EN ISO 8467: 1995-05 ^a 5
Ammonium	0,20	mg/L	12	DIN EN ISO 11732: 2005-05 ^a 5
Sulfid, I. freis.	0,040	mg/L	24	DIN 38405-27: 2017-10 ^a ₅
Stahlaggressivität				DIN 50929-3: 2018-03 ₆
Säurekapazität bis pH 4,3	0,050	mmol/L	8	DIN 38409-7: 2005-12 ^a ₅
Gesamthärte		°dH		DIN 38409-6: 1986-01 ^a ₅
Calcium	0,020	mg/L	15	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a 5
Magnesium	0,10	mg/L	15	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a ₅

Die Messunsicherheit (MU) wurde berechnet nach DIN ISO 11352:2013-03 als erweiterte, kombinierte Unsicherheit mit k=2 (95 %), Probenahme nicht inbegriffen.

Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Untersuchungslabor: 6GBA Hildesheim (D-PL-14170-01) 5GBA Pinneberg (D-PL-14170-01)



Anlage zu Prüfbericht 2025P604766

Probe-Nr.: 25603423 / 001

Probenbezeichnung: KRB-17

10078-01

Tabelle 1: Expositionsklassen für Betonkorrosion durch chemischen Angriff durch Grundwasser nach DIN 4030 Teil 1 (07/2024), Tabelle 4

			Expositionsklasse		
	Messwert	Einheit	XA1 chemisch schwach angreifend	XA2 chemisch mäßig angreifend	XA3 chemisch stark angreifend
pH-Wert	6,3		6,5 - 5,5	< 5,5 - 4,5	< 4,5 - 4,0
Kohlendioxid, kalklösend	69	mg/L	15 - 40	> 40 - 100	> 100
Ammonium	0,65	mg/L	15 - 30	> 30 - 60	> 60 -100
Magnesium	7,3	mg/L	300 - 1000	>1000-3000	> 3000
Sulfat	77	mg/L	200 - 600	> 600 - 3000	> 3000 - 6000
Chlorid	38	mg/L			
Gesamthärte	6,9	°dH			
Härtehydrogencarbonat	2,8	°dH			
Permanganat-Verbrauch	13	mg KMnO4/L			

Die Klasse wird durch den ungünstigsten Wert für jedes einzelne chemische Merkmal bestimmt. Wenn zwei oder mehrere angreifende Merkmale zu derselben Klasse führen, muss die nächsthöhere Expositionsklasse festgelegt werden, sofern nicht in einer speziellen Studie für diesen Fall nachgewiesen wird, dass dies nicht erforderlich ist.

Kurzbeurteilung: Das Wasser ist in die Expositionsklasse XA2 einzustufen.

Die Einstufung in Expositionsklassen erfolgt nach DIN 4030 Teil 1, während die Analytik der einzelnen Parameter im Labor entsprechend der im Prüfbericht genannten Methoden erfolgte.

Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung und dienen zur Unterstützung der Auswertung durch den Auftraggeber. Die abschließende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.



Anlage zu Prüfbericht 2025P604766

Probe-Nr.: 25603423 / 001

Probenbezeichnung: KRB-17

10078-01

Tabelle 1: Beurteilung von Wässern gem. DIN 50929 Teil 3

Nr.	Merkmal und Dimension / Einheit		1		Bewertungs-
		unlegierte Eisen	verzinkter Stahl		ziffer
1	Wasserart	N1	M1		N1
	- fließende Gewässer	0	-2		
	- stehende Gewässer	-1	1		-1
	- Küste von Binnenseen	-3	-3		
	- anaerob. Moor, Meeresküste	-5	-5		
2	Lage des Objektes	N2	M2		N2
	- Unterwasserbereich	0	0		0
l	- Wasser / Luft-Bereich	1	-6		
	- Spritzwasserbereich	0,3	-2		
3	c (CI-) + 2c (SO4 ² -) / mol/m ³	N3	М3		N3
	< 1	0	0		
	> 1 bis 5	-2	0	2,7	-2
	> 5 bis 25	-4	-1		
	> 25 bis 100	-6	-2		
	> 100 bis 300	-7	-3		
	> 300	-8	-4		
4	Säurekapazität bis pH 4,3 mol/m³	N4	M4		N4
	< 1	1	-1		
	1 bis 2	2	1	1,0	2
	> 2 bis 4	3	1		
	> 4 bis 6	4	0		
	> 6	5	-1		
5	c (Ca ² +) / mol/m ³	N5	M5		N5
	< 0,5	-1	0		
	0,5 bis 2	0	2	0,92	0
	> 2 bis 8	1	3		
	> 8	2	4		
6	pH-Wert	N6	М6		N6
	< 5,5	-3	-6		
	5,5 bis 6,5	-2	-4	6,3	-2
	> 6,5 bis 7,0	-1	-1		
	> 7,0 bis 7,5	0	1		
	> 7,5	1	1		

Bewertungszahlsumme Unterwasserbereich: W0 = N1 + N3 + N4 + N5 + N6 + N3/N4 = -4,00
Bewertungszahlsumme Wasser/Luft-Grenze: $W1 = W0 - N1 + N2 \times N3 =$ -3,00

Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeiten:

:	W0- bzw. W1 - Werte	Mulden- und Lochkorrosion	Flächen- korrosion			
	>= 0	sehr gering	sehr gering			
	-1 bis -4	gering	sehr gering			
	<-4 bis -8	mittel	gering			
	<-8	hoch	mittel			

Die Einstufung erfolgt nach DIN 50929 Teil 3, während die Analytik der einzelnen Parameter im Labor entsprechend der im Prüfbericht genannten Methoden erfolgte.

Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung und dienen zur Unterstützung der Auswertung durch den Auftraggeber. Die abschließende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

		Qu	ıalitätsmanag	gement-Formb	latt	М	03
Röhrs 8	Herrmann		Messp GPS-Ve r	Version: Datum: Seite:	04 2022-03-18 1		
Auftraggeber: Rouvenwerk - Neust				Immobilienge	sellschaft a. I	Rbge. Gmb	Н
Projekt-Nr.: 1564-001							
Name der Messung: BG Vor dem Tore							
Datum:		2025-05-20					
Bezugsnivea	u:	m NHN					
Beobachter:		Name:	B. Rösemeie	er			
Prüfer:	Prüfer: B. Rösemeier						
Koordinatensyst	tem	UTM Datumstransfor		mation	Quasi-Geoid	GCG2016	
Messpunkt	Rechtswert	Hochwert	Höhe [m ü. NN]	Horizontale Genauigkeit [m]	Vertikale Genauigkeit [m]	Ber	merkungen
KRB-01	535645,1	5818000,5	40,06	0,014	0,026	KRB, DPH	
KRB-02	535616,0	5818004,9	39,69	0,014	0,024	KRB, DPH	
KRB-03	535572,4	5817970,5	40,15	0,015	0,023	KRB, DPH	
KRB-04	535623,7	5817952,3	40,15	0,013	0,022	KRB, DPH	
KRB-05	535609,1	5817904,9	40,25	0,015	0,023	KRB, DPH	
KRB-06	535573,1	5817917,2	40,39	0,014	0,021	KRB, DPH	
KRB-07	535533,8	5817938,9	40,09	0,014	0,021	KRB, DPH	
KRB-08	535515,8	5817884,2	40,36	0,013	0,022	KRB, DPH	
KRB-09	535557,3	5817870,1	40,31	0,013	0,021	KRB, DPH	
KRB-10	535593,1	5817857,8	40,52	0,015	0,023	KRB, DPH KRB, DPH	
KRB-11	535577,2 535541,9	5817811,4	40,71 40,45	0,010	0,015	KRB, DPH	
KRB-12 KRB-13	535541,9	5817822,4 5817835,9	40,45	0,013	0,017 0,017	KRB, DPH	
KRB-13	535485,6	5817789,0	40,33	0,013	0,017	KRB, DPH	
KRB-14 KRB-15	535565,6	5817786,0	40,80	0,013	0,018	KRB, DPH	
KRB-16	535524,5	5817770,2	40,92	0,014	0,019	KRB, DPH	
KRB-17	535475,8	5817756,8	40,53	0,012	0,015	KRB, DPH	
Protokollvorlage er	rstellt und freigegel 2018	oen: -03-28		gez.: QM-System	nmanagemen	ıt - Dr. Röhı	rs & Herrman